

# 多良見団地自治会 防災マップ

## 災害時の連絡先

○災害が発生しそうなときや、発生したときは連絡を！！

- ・諫早市役所 (情報連絡室・警戒本部・対策本部)  
TEL 22-1500
- ・諫早市多良見支所  
TEL 43-1111
- ・諫早消防署  
TEL 119
- ・諫早警察署  
TEL 110

## 【警戒レベルの一覧表】


警戒レベル	状況	住民がとるべき行動	行動を促す情報
5	災害発生又は切迫	命の危険 直ちに安全確保!	緊急安全確保 ※1
《警戒レベル4までに必ず避難!》			
4	災害のおそれ高い	危険な場所から全員避難	避難指示
3	災害のおそれあり	危険な場所から高齢者等は避難※2	高齢者等避難
2	気象情報悪化	自らの避難行動を確認	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	今後気象状況悪化のおそれ	災害への心構えを高める	早期注意報 (気象庁)

※1 市が災害状況を確実に把握できない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない。

※2 警戒レベル3は、高齢者以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に非難するタイミングである。

## アイコン一覧

車注意	
信号機のない横断歩道	
段差	
防火水そう	
水につかりやすい道路	
路側帯が狭い・歩道がない	
がけ・地すべり注意	
公園・広場	
危険な交差点	
水につかりやすい場所	
急な坂道	
危険	



## 防災情報の入手

TV、ラジオ、インターネット、携帯電話、友人知人、防災行政無線(放送・Jアラート)のほか、「防災メール」「諫早市公式LINE」を活用する。

## 災害の種類

大雨、台風、地震・津波、火山噴火、山火事  
近隣火災、落雷、竜巻等

## 避難するか自分で判断する

### 自宅待機

最小限の食料、飲料水の確保  
携帯トイレ(下水が使えない場合)  
1.家の窓際から離れる  
2.崖や傾斜地から離れる  
3.大雨時2階に避難する  
緊急避難として公民館を使用する  
(自治会長に連絡、宿泊は不可)

### 避難

1.諫早市多良見支所  
ベット可 (43-1111)  
※開設状況を確認する  
2.親戚・知人等  
3.ホテル 等

## 避難するときに持っていくもの(一部)

- 懐中電灯・携帯ラジオ
- 予備の電池
- 携帯電話(スマホ)・充電器
- 飲料水・食べ物
- 医薬品
- お金・保険証
- 生活用品  
(洗面用具、筆記用具、ティッシュ、マスクなど)

## 危険な場所から「すぐ避難」 ～自分に合った避難行動を～

- 安全が確保できる場合  
在宅避難、親戚・知人宅、ホテル等へ宿泊
- 安全が確保できない場合  
《レベル3高齢者等避難発令時》  
○諫早市多良見支所(ベット可)  
《レベル4避難指示》  
○状況により避難所が追加されます。  
防災無線や市HP、防災メールで周知されます。

- 避難ルートは使えるうちに  
避難情報が発令されたら早めに避難しましょう。  
また 近隣の高齢者にも声を掛け避難を促しましょう。
- 家族で決めておく  
災害時の避難方法や家族が別々で連絡が取れない時の対応などを決めましょう。
- 非常時の準備品  
非常食・水・懐中電灯・ラジオ・貴重品・医薬品・ティッシュ・衣類などを準備しましょう。
- 防災行政無線放送  
気象情報(大雨・洪水・台風など)や市が発令する避難情報を放送するので注意しましょう。  
※0120-419-009に電話

作成日：令和6年3月

# 多良見団地自治会防災マップ 「危険箇所」の詳細

番号	場所・班	危険箇所	理由	写真
①	東2班	出口宅横	交差道路の段差が大きい車の底を擦る。バイク等、一時停止したとき脚が着かない	
②	東2・3班	多良見団地7号線北側	側溝の溝蓋なし。脱輪多し	
③	東1・2班	多良見団地6号線	側溝の溝蓋なし。脱輪多し	
④	東3班	中野線上部(馬場宅前)	階段に手摺がない	
⑤	バス通り	多良見団地1・8号線交差点	大雨時冠水。下り坂を側溝及び路面の水が勢よく流れ込む。溜りから溢れる	
⑥	バス通り	介護施設じゅげむ前	左カーブで車に巻き込まれる大型車の内輪差	
⑦	バス通り	公園前の横断歩道	下り坂を下りてくる車は止まらない。下りでスピードを出す車が多い	

⑧	古鍛冶屋線	県営バスつじが丘バス停付近	大雨時冠水排水が許容を超えて道路まで水が溢れる	
⑨	古鍛冶屋線	公園～つじが丘バス停	路側帯が狭く歩道がない通学路、傘がさせない	
⑩	西5班	公民館横	溝蓋がカーブの先で途切れている。車や歩行者の思い込みで脱輪、踏み外す	
⑪	西3・4・5班	多良見団地2・3・4・5号線	側溝の溝蓋なし。車の脱輪踏み外し	
⑫	西6班	多良見団地1号線(バス通り)	左カーブで車に巻き込まれる。大型車の内輪差。電柱が曲がり角に立っている	
⑬	南2・3班	多良見団地9号線	側溝の溝蓋なし。大雨時冠水する	
⑭	南1班	多良見団地10号線	側溝の溝蓋なし。大雨時冠水する	
⑮	南1・2班	多良見団地7号線	側溝の溝蓋なし。交通量が多く車の脱輪多発	
⑯	北1班	樋口宅下	立ち木でカーブミラー、防犯灯が見えづらい。私有地で許可なく切れない	

⑰	北1班	樋口宅下	手摺が壊れている地権者が立ち入りを許可しないので修復が出来ない	
⑱	北1・2・3班	多良見団地2号線	北側は溝蓋がない	
⑲	中2班	横瀬宅横の古鍛冶屋線	大雨時冠水 排水が許容オーバー	⑧番に倣う
⑳	中2班	くぼ歯科横の道路	スピード出す車が多くヒヤットとする。近年出来た道路で速度制限もない。停止線もない	
㉑	西5班	公民館横5号線	急坂 雨天時滑る	
㉒	東2班	6号線上方部	急坂 雨天時滑る	
㉓	北2班	1号線/古鍛冶屋線の交差点	危険な交差点直進車両が優先道路の認識がない。直進車が横断歩道の歩行者を見落とす(優先車両に気を取られる)	
㉔		長崎バイパス地下道南側長崎2	急坂 歩行注意	