

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県 中央振興局	道路課	緑化公園課	スポーツ振興課	生活安全交通課	支所・出張所	その他	対応	
1	諫早小	過年度申請有	中央ふれあい広場、本明川桜堤入り口	市道	子どもたちには、車がきていないか安全確認をしっかりと行い横断するように指導している。	一時停止線を引いてもらいたい。											● 基準外 安全指導	
2		交通安全上の問題	三村医院前横断歩道	市道	子どもたちには、車がきていないか安全確認をしっかりと行い横断するように指導している。	八天町方面からくる左折車に分かりやすいように白の斜線を入れてほしい。	●										● 安全指導のみ ゼブラは引かない(効果低い)	
3		交通安全上の問題	光江橋付近	市道	下流側から来たら、ガードレールと橋の柵が重なって見えにくい。	注意喚起の看板の設置												● 安全指導
4		交通安全上の問題	小学校正門前	市道	金属パイプがむき出しになっていて危険。子どもたちには近づかないように指導	柵のまるいポールの再設置					●							対応予定
5		交通安全上の問題	たいばる橋付近	市道	たいばる橋の柵と支柱のすき間が広く、子供が落ちそう。	侵入防止の何らかの手立てを希望					●							対応済 (R7)
6		交通安全上の問題	ひかるハイツ前	市道	歩道のひび割れ	歩道の修繕を希望					●							対応済 (R7)
7		交通安全上の問題	横断歩道横の水路	市道	柵がなく、危険	柵の設置					●							対応済 (R7)

8	小野小	交通安全上の問題	小野交差点の真崎菓子舗(宗方町345)の裏道	その他	道の両脇にある用水路が深く、雨により増水した場合、児童が落ちる危険性がある。普段でも、落ちるとけがの危険性がある。	ガードレールを設置してほしい。					●						● ガードパイプ設置困難 通学路変更検討
---	-----	----------	------------------------	-----	---	-----------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------

9	真津山小	交通安全上の問題	大川橋横(長崎木材市場横)	市道	アパート側から来る自動車は、右側が壁(トンネル)であるため、登校する児童が見えにくく危険である。児童には、一旦停止して確認して道路を渡るよう指導している。	運転手、児童にもわかるカーブミラーを設置してほしい。											● ● 対応済 安全指導
10		交通安全上の問題	若葉町203-12	市道	国屋方面からこの道路に侵入する箇所から当該交差点まで道路に標識(30km)がなく、スピードを出して通過していく。交差点では右左を確認して渡るように指導している。	交差点に色を付けるなど、車の運転者に目立つ道路標識をお願いしたい。	●										● 安全指導(30km/h規制) 交通課取り締まり強化
11		交通安全上の問題	若葉町203-12付近	市道	標識(30km)があるが、家に隠れて用をなしていない。50kmを超えて交差点に入る車がある。	上記の交差点に入る前に、標識30kmの標識を運転手が見やすい所に移設してほしい。											

12	長田小	交通安全上の問題	諫早市西里町天満神社参道 長田川前の交差点	市道	どちらの道が優先なのか分かりづらく、交差点で見通しが悪いため、児童、車ともに事故になりやすい。	白線、とまれ(徐行)などの標記をしてほしい。	●										● 対応済	
13		交通安全上の問題	諫早市西里町天満神社前 交差点	市道	スピードを出す車が多く、また、一時停止をしない車があり、児童との接触の危険性がある。	白線、とまれ(徐行)などの標記をしてほしい。					●						● R7路面標示実施	
14		交通安全上の問題	諫早市長田町小豆崎町新興住宅地前国道	国道	付近横断歩道まで距離があり、横断歩道を渡るためには、逆方向に路側帯を進む必要あり。一昨年度点検を実施。(横断歩道の設置は不可)	横断歩道の他に児童の安全を確保できる別の方法があれば対応をしていただければ。												● 安全指導
15		交通安全上の問題	諫早市長田町西里町国道207号裏通り野田医院裏から踏切にかけて	市道	登下校する歩道が水路に面しており、今年度一人落水した。朝の通勤ラッシュ時は、車がぎりぎり離合できる狭い道であるにも関わらず交通量は多い。歩道には、通学路であることを示すため緑のペンキがぬってあるが、幅がせまいため。増水時や朝のラッシュ時は危険である。	道路幅等を考えてこれ以上の対策は無理だという事で、緑のラインが引かれていると考えられる。学校では交通指導を継続していくしかない。					●						● 安全点検	

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県 中央振興局	道路課	緑化公園課	スポーツ振興課	生活安全交通課	支所・出張所	その他	対応
16	上諫早小	交通安全上の問題	目代町 熊野神社を過ぎてからの上り道	市道	民家がなく人の目がない道が数百メートル続く。過去に声掛け事案が起こっている。車のスピードが出ている。危険があることを保護者、地域住民で共通理解している。	スクールゾーンであることを注意喚起する看板を設置し、道路に文字を入れていただきたい。											基準外 (半径500m外のため)
17		交通安全上の問題	目代町 上水道目代2号取水場前	市道	歩道のグリーンベルトの切れ目があるが、グリーンベルトをつなぐ横断歩道がない。ドライバーへの注意喚起のため、のぼりとストップマークを設置している。	道路(グリーンベルトの切れ目)に横断歩道の設置をお願いしたい。											● 基準外 通学路の検討
18		交通安全上の問題	目代町148-2 ワールドミート前の道路	市道	建物側は側溝に溝蓋がない。崖側は樹木草木が生い茂り歩きにくい。注意して歩くように児童に指導している。	建物側側溝に溝蓋をつけていただきたい。崖側は樹木の伐採をしていただきたい。					●						溝→安全指導 道路に支障をきたす草を刈る
19		交通安全上の問題	本明町99番地2 学校わき、目代登校坂	その他	歩道山側の樹木が手の届く高さまで茂っている。また、雑草が生い茂り歩道へはみ出している。自治会長の許可を得て用務員が伐採しているが範囲が広く作業が追いつかない。	樹木の伐採、草刈りをお願いしたい。											● 民地 対応済(伐採)
20	小栗小	交通安全上の問題	鷲崎町596付近の交差点	県道	狭い道路の割には、登下校時の車の往来も多く、速度の速い車も見受けられる。今年度、車と児童の接触事故も発生している。学校は児童に対し登下校時には十分注意して通行するように指導している。	速度制限の標識の設置 交差点を一時停止にする。	●										対応済(指導停止線)
21	真崎小	交通安全上の問題	堂崎町5丁目第1公園より県住へ上る階段	市道	雨天時に滑りやすい。雨天時に滑らないように慎重に歩くよう注意喚起	雨天時に滑りやすく滑り止めなどの対策をお願いしたい。					●						調整中
22		交通安全上の問題	諫早市白岩町7-22付近	県道	坂道でスピードが出やすく、見通しもよくないカーブとなっているため、以前より危険度が高かった。できれば信号機をつけてほしいが、交差点とも近いので設置が難しいと思われる。	道路にスピードを抑制する段差をつけてほしい。											● 基準外 安全指導
23		過年度申請有	白岩町2丁目17 西諫早ハイツ出入り口付近	市道	ハイツ側から右に曲がる所とハイツに左から曲がる時にカーブの見通しが悪く車と車がぶつかりそうになる。歩道もなく、児童が事故に巻き込まれる恐れがある。	ミラー、横断歩道の設置をお願いしたい。											● 基準外 安全指導
24	みはる台小	交通安全上の問題	平山町235番地付近	市道	道路標示が薄くなっている。登校の時間帯は車の通行量が多く、スピードを出す車も多い。	道路標示をぬり直してほしい。道路表示の内側に青いラインを引いて目立つようにしてほしい。 (セブイレブン平山町店前の交差点のように)	●				●						対応済(R7) 交差点強調
25		交通安全上の問題	栗面町375-1付近	市道	歩道の横が藪になっており、そこから枝が垂れ下がっている。歩道脇も草が覆い茂っており、ヘビなどに注意しながら歩登校している。	覆いかぶさっている木々の除去と歩道脇の整備をしてほしい。					●						対応済(伐採)
26		交通安全上の問題	栗面町129-4付近	市道	見通しの悪いT字路となっており、道幅も狭く登校の際は車に十分注意している。(写真トラックの右側の狭い路側帯を通過して通学している)	児童が安全に登下校できるように、グリーンベルトの設置をお願いしたい。					●						対応済(R7) グリーンベルト設置

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県 中央 振興局	道路課	緑化公園課	スポーツ振興課	生活安全交通課	支所・出張所	その他	対応
----	-----	----	----	----	-----------	----	-------------	---------------	-------	----------------	-----	-------	---------	---------	--------	-----	----

27	御館山小	塗り直しの要望	大さこ町16-3の丁字路	市道	全く徐行せずにスピードを出して通過する車や自転車が多い。(特に大さこ町方面からイオンタウン方面へ)	「止まれ」や一旦停止などの路面表示を記してほしい。					●						対応検討(指導停止線の塗り直し)	
28		交通安全上の問題	明峰中学校前交差点から破籠井町へ向かう通学路	市道	通学路であるにもかかわらず、白線が消えているところが多い。溝蓋が割れているところもある。	白線を塗りなおしてほしい。 グリーンベルトの設置もお願いしたい。					●						対応済(R7)外側線引き直し 対応済(R7)溝	
29		交通安全上の問題	学童保育かぜのこ斜め前の路側帯	市道	道路の横は斜面になっているが、路側帯が狭いうえ、白線の内側に崩れている部分がある。	路側帯と斜面の教会の部分を補修してほしい。					●						道路課で点検	
30		交通安全上の問題	大さこ町内の歩道 大さこ町102	市道	コンクリートが割れてタイルが取れそうになっている。	取れた箇所はタイルをはって端部を縁石ブロックで補強してほしい。割れたコンクリートも回収してほしい。						●						対応済(コンクリート回収)
31		交通安全上の問題	大さこ町中央を通る道路	市道	歩道にある植栽まわりのコンクリートが剥がれたり散乱したりしており、子供たちが歩くのに危険な状況である。つまづく可能性も高いうえ、子供が手に取って投げたり、蹴ったりすることでケガをしたり近くの家のものを壊したり傷つけたり交通事故につながったりする恐れがある。(別紙参照)	かなりの数のコンクリート片があり、まずは撤去をお願いしたい。						●						対応済(コンクリート回収)
32		交通安全上の問題	北バイパスの地下道 西栄田町723-1付近		地下道のトンネルから水漏れしていて強度が気になる。	トンネルの強度に問題がないか確認をしてほしい。目地の止水をしてほしい。			●									強度問題なし 定期的止水対応予定
33		交通安全上の問題	大さこ町と真崎町の間 (大さこ町12号線)	市道	道路と宅地に高低差があり、児童が転落する可能性がある。	転落防止柵等で通学する児童が安心して歩けるようにしてほしい。						●						対応検討
34		交通安全上の問題	永昌町宮崎商店横の交差点から小鳥居病院に上がる道	その他	側溝の蓋と蓋の間にすき間ができている部分がある。木材で埋めてある箇所もあるが、木材が朽ちてなくなっている部分もある。	蓋のすき間を改善してほしい。						●						道路課で点検
35		交通安全上の問題	大さこ町内に入る車道 (大さこ町1号線~15号線)	市道	大さこ町の住民以外が通り抜けることが多い。40~50キロ出ている車が多いと感じる。	スピードを出しにくくする対策等で通学路内を安心して通行できるようにしてほしい。	●											● 安全指導(30km/h規制) 交通課取り締まり強化
36		交通安全上の問題	北バイパスの地下道 西栄田町723-1付近	市道	交差点が赤信号時に通り抜ける道として使われている。児童が通る道であり、危険である。	通学する児童が安心して登下校できるように改善してほしい。	●											● 安全指導 交通課取り締まり強化
37	交通安全上の問題	栄田町交差点 中島恒幸内科前からさいき食堂の間	市道	車の対面通行が困難な場合もあるほど車道の幅が狭いが、通行車両が多い。しかし、路側帯を通行する児童がいる。学校では児童に対し、民家の裏を並行して走る歩行者用通路を利用するように指導を行った。	校内での子供たちの市道で対応。												● 安全指導	

38	上山小	過年度申請有	野中町593番地付近の交差点	市道	変則的で見通しがよくない四差路である。高低差もあり、視界が悪い。野中町、西郷町など多くの児童が通学路に使用している。住宅地で交通量が多い。	見通しを良くしたり、車両への注意喚起を促したりする工夫が必要。カーブミラーは設置済み。	●										対応済
----	-----	--------	----------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

39	西諫早小	交通安全上の問題	諫早市小船越町1-712	市道	路側帯の表示があるものの、道路全体の幅が狭く、車同士が離合する際にはどうしても路側帯に入ってしまう。中にはスピードを上げて通行している車もある。	グリーンベルトを塗ってもらい、歩道を今以上にしっかりと明示してほしい。場所によっては路側帯表示がないところもある。										●	対応予定(グリーンベルト、路側帯表示)
----	------	----------	--------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------

40	真城小	交通安全上の問題	中井原バス停から向かって右折した道路	市道	通学路(歩道)が狭く、交通量が多いため注意して歩くように指導しているが、危険である。	歩道の部分に緑のライン(グリーンベルト)を設置してほしい。					●						対応予定
41		交通安全上の問題	真崎郵便局から中井原バス停付近	市道	道路が狭いが、交通量が多いため、児童が横断する際に危険である。	横断歩道を設置してほしい。											● 基準外 安全指導
42		交通安全上の問題	真崎郵便局付近	市道	通学路(歩道)が狭く、交通量が多いため注意して歩くように指導しているが、危険である。	歩道の部分に緑のライン(グリーンベルト)を設置してほしい。					●						対応予定
43		交通安全上の問題	諫早特別支援学校から県道までの道路	市道	通学路(歩道)が狭く、交通量が多いため注意して歩くように指導しているが、危険である。	歩道の部分に緑のライン(グリーンベルト)を設置してほしい。					●						

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県 中央振興局	道 路課	緑 化公 園課	ス ポ ー ツ 振 興 課	生 活 安 全 交 通 課	支 所 ・ 出 張 所	そ の 他	対 応	
44	喜々津小	交通安全上の問題	多良見町市布2300付近～学校まで	市道	道路は広くないが交通量は多い。路側帯両側を歩くことがある。	片側をグリーンベルトにしてほしい。									●		対応予定	
45		交通安全上の問題	多良見町市布2300近く	市道	道路が狭いうえに交通量が多い。合流地点が危ない。	一時停止にしてほしい。	●										交通課 取り締まり強化	
46		交通安全上の問題	多良見町中里42-8	市道	横断歩道を渡ろうとしても車がなかなか止まってくれない。かなりスピードを出している車もある。	横断歩道両側に黄色い旗を設置してほしい。								●			対応済	
47	喜々津東小	交通安全上の問題	多良見町化屋321番地 喜々津駅裏～化屋公園～なごみ整骨院 付近の歩道	市道	道路の両側とも歩道がなく、路側帯を歩くが通学時間帯に車の交通量が多く、スピードも出やすい。児童には必ず1列で歩き、はみ出しや飛び出しが内容に十分注意して通行するように指導している。	通学路であることがよりわかるよう、路側帯にグリーンベルトを設置してほしい。											安全指導	
48		交通安全上の問題	多良見町化屋351番地付近の水路	市道	柵の間隔が広く、体を乗り出すことが容易にできる。満潮時や梅雨で雨量が多い時などに水が溢れるため、登下校時に通れないことも予想される。子どもが流される危険性が高いのではないかと。児童には、この水路に限らず、川や溝など水の近くには近寄らない、入らない、遊ばないを繰り返し指導している。	水路には児童や幼児が通っても安全である柵の設置をお願いしたい。また、満潮時の冠水等や子供が水路に近づかないような看板設置など注意喚起をお願いしたい。									●		対応済（柵の設置）	
49	伊木力小	交通安全上の問題	多良見町元釜6番地付近	国道	JRの線路下を通過して国道207号線に合流するT字型交差点で、国道に向かって車を運転した時、左側（学校側）から来る歩行者が、曲がり角の壁面が切り立っているため死角になっている。通過するときには十分に安全確認をするように指導を行っている。	現在設置しているカーブミラーの下に死角がないようにする補助的なミラーの設置をお願いしたい。										●	安全指導	
50		交通安全上の問題	多良見町舟津641番地付近	その他	幅の広い側溝にも関わらず落下防止の柵等が設置されていない。雨の降るときなどは水の量も増え、「落下」「水難」等の事故も考えられる。できるだけ側溝から離れて歩くよう指導している。	安全を守るための柵の設置をお願いしたい。					●						路肩整備予定（多良見支所）	
51		交通安全上の要望	琴海中学校前	市道	信号機の老朽化が進んでいるため取り替えを優先している（県公安委員会）	信号機の新設希望												基準外
52		交通安全上の要望	野川町公民館から県道まで	市道	歩道の新設は難しい。	ドライバーに注意を促す路面標示や路側に白線を設置希望						●						対応予定（ガードレール）
53	飯盛西小	交通安全上の問題	県道138号飯盛町里ミヤザキオート、小ヶ倉材木店付近	県道	登下校時児童が遠回りをして登下校をしている。	横断歩道の設置											基準外	
54		交通安全上の問題	県道138号古場バス停付近	県道	路側帯が狭い。交通量が多く、スピードを出す車が多い。	路側帯の拡張とガードレール等の防護柵の設置				●							対応予定（拡幅）	
55		交通安全上の問題	飯盛町里1262小川鉄工所より東側道路	県道	通行の邪魔にはまだなっていないが、竹藪が密になって生い茂っており、伸びてくると道路まで垂れ下がり、見通しが悪くなる。また、崖の状況が分りにくい。	竹藪の定期的な伐採										●	民地	
56		交通安全上の問題	県道138号学校前近辺一帯	県道	ガードパイプが設置され、安全面は強化された。しかしながらいまだにスピードを落とさない車両が多く危険。また、国道から学校方面に向かう場合、カーブの出口に校門と横断歩道があり、横断している歩行者に気付くのが遅れる可能性がある。	路面標示等、減速をうながすような工夫を	●			●							対応済	

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県中央振興局	道路課	緑化公園課	スポーツ振興課	生活安全交通課	支所・出張所	その他	対応
----	-----	----	----	----	-----------	----	-------------	---------------	-------	--------	-----	-------	---------	---------	--------	-----	----

57	高来西小	交通安全上の問題	高来西小運動場横の三叉路にあるカーブミラー	市道	ガード下を通ってくる車から、歩行者が見えづらい。	カーブミラーの交換か調整等で、車からの視認性を良くしてほしい。					●						●	安全指導
58		交通安全上の問題	高来西グラウンド前の市道	市道	市道から高来西グラウンドに続く斜面からの落石がある。児童は、斜面の反対側の歩道を歩いている。	覆いを被せて落石防止をしてほしい。											●	スポーツ振興課に確認
59		交通安全上の問題	高来町峰60-4旧重松商店前市道	市道	草が生い茂って、通学路(歩道)まではみ出している。	高来支所及び峰自治会に相談し、刈取り済み。												●

60	湯江小	交通安全上の問題	諫早市高来町神津倉から三部壱	県道	いこいの村方面から高来武道館・湯江小体育館横のこの道は、下り坂が長く続くため車のスピードが速く、大型トラックも多い。途中歩道が狭くなっており、危険である。児童には登下校時には十分注意して通行するように指導している。	通学路であること、スピードを落とすよう促す表示、取り締まりの強化などしてほしい。	●											取り締まり強化中(継続)		
61		交通安全上の問題	諫早市高来町神津倉41-1付近	その他	聖フランシスコ園へ続く勾配が急な坂道で、道幅もせまい。見通しもよくないため、少し大きめの車両が通ると危ない。児童には道路の端を通ることを指導している。	注意喚起の表示等が欲しい。												●	安全指導	
62		交通安全上の問題	諫早市高来町溝口44	その他	旧諫早消防署高来分署横家屋のブロック塀が、破損して、崩れそうになっている。児童には、塀から離れて通るように指導している。	補修または、撤去の呼びかけをしてほしい。													●	民地
63		交通安全上の問題	諫早市高来町汲水388付近	その他	川上神社からとどろぎ体育館へ抜ける道路。緩やかなカーブだが、車両がスピードを出して通るので危ない。また、体育館奥(北方面)の道沿いに高木があり、見通しが悪い。さらに体育館利用者が多く、慣れないドライバーもいて、危険である。児童にはよく見て端を通るように指導している。	木の剪定及びスピードを落とすような表示、あるいはゾーン30への設定等が望まれる。													●	安全指導(30km/h規制)
64		交通安全上の問題	諫早市高来町三部壱256-1付近	市道	横断歩道を使うと回り道になるため、横断歩道がないところを渡っている。児童には横断歩道を使うように指導している。	横断歩道を設定してほしい。														基準外
65		交通安全上の問題	諫早市神津倉435付近	県道	所々、車も離合できないほど狭い場所があり、危険である。児童には、注意して通行するよう指導している。	標識や表示などを増やしてほしい。													●	安全指導(30km/h規制)

66	諫早中	交通安全上の要望	南原運輸とセブンイレブンの間	市道	多くの中学生が渡っており危険である。	横断歩道を設置してほしい。	●												調査済
----	-----	----------	----------------	----	--------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

67	北諫早中	交通安全上の問題	泉町896番地 いなが歯科向かい	市道	登下校時、本校生徒の多くが利用する通学路である。脇道から本線への見通しが悪い。	歩道上への「一時停止」シールの貼付												●	対応済	
68		交通安全上の問題	諫早市泉町13番地付近	市道	道路幅が狭く、外壁からの植物も歩道にかかっている。また、交差点に向けてカーブもあるため見通しも悪い状況である。学校としては、車に十分注意するよう指導している。	歩道エリアをしっかりと確保するために、カラー歩道にしてもらうなどの対策を要望する。					●							●	グリーンプルト設置困難(狭小のため)安全指導	
69		交通安全上の問題	諫早市天満町33番地付近※ホテル八千代前歩道	市道	この区間だけ歩道がない状況である。交通量も多いため危険である。学校としては、車に十分注意するよう指導している。	歩道を延長するか、カラー歩道などの対策を要望する。						●							●	対応済
70		交通安全上の問題	諫早市福田町46番地52付近※山口医院前の道路	市道	歩道としての道路幅が狭く、側溝からの雑草も生い茂ってきている。また、白線も消えかかっている状況である。学校としては、車に十分注意するよう指導している。	白線の引き直し及び歩道エリアをしっかりと確保するために、カラー歩道にしてもらうなどの対策を要望する。						●								●

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県 中央振興局	道路課	緑化公園課	スポーツ振興課	生活安全交通課	支所・出張所	その他	対応	
96	有喜小	過年度申請有	国道251号(諫早市松里町)	国道	朝夕の交通量が多い。国道251の路側帯が狭く危険であり、国道北側に住んでいる児童が横断歩道に行くまで危険なため、横断歩道がないところを渡っている。現在、別の道路を迂回させる形で登下校を行なっている状況である。令和5年度整備について検討いただいた結果、整備に向けて動いていただいている。	国道251号線を車道と歩道がしっかりと分離した形で整備をお願いしたい。また、併せて、横断歩道や信号機の設置について、配置変更等をふまえて検討をお願いしたい。只今、道路の整備について動いていただいている。				●							対応中	
97		過年度申請有	諫早市天神町～中通町(市道 県営バス停留所付近)	市道	令和2年度、諫早市警察署、市道路課、有喜出張所長、市教委立会いの下で、危険箇所点検を行ったが、対応困難と回答をいただいた。登下校時十分な注意を払うように指導を行っている。	市街地への抜け道になるため、登下校時に地域外の車の通行も多い。歩道がなく交通事故の危険性、車を停めての声掛け等の危険性が高い。歩道の設置を要望する。 児童には、登下校時の安全に十分気を付けるように指導を重ねている。					●						対応検討	
98	本野小	過年度申請有	上大渡野町の大久保酒店前の横断歩道	県道	県道212号の上大渡野町、大久保酒店前の横断歩道。この道路は大村市への抜け道でもあり、児童の登下校時間帯も速度超過の車両が多く、横断中も大変危険な状況が見られる。また、本明川ダム工事関連の大型車両も多く通行する。 現在、職員による状況把握と交通安全指導を行い、PTA役員会、学校支援会議で周知を図り、当該児童の保護者の見守り等をお願いしている。 令和6年度以降、集団での登下校をしておらず、児童の「自分の身は自分で守る」意識と、保護者や地域での見守りが重要である。	大久保酒店前の横断歩道付近に押しボタン式信号の設置をお願いしたい。	●									●	安全指導	
99	上山小	過年度申請有	県道から社会福祉会館へ入る三叉路	県道	交通量が多い三叉路である。社会福祉会館側から県道に入ろうとする車両が並び、逆に県道側から社会福祉会館の方へ入ってくる車両も多い。歩行者が横断歩道をわたる際に危険である。止まれや横断歩道が消えかかっている。	押しボタン式の信号設置を希望。道路標示、横断歩道のぬり直し希望。	●										●	安全指導
100	喜々津東小	過年度申請有	久山町2519番地付近	市道	道路の両側とも歩道がなく、路側帯を歩くことになっている。通学時間帯に国道への抜け道となっているため、車の交通量が特に多く、スピードも出やすい。グリーンベルトが設置されたので、児童にはグリーンベルトからはみ出すことのないよう、十分注意して通行するように指導している。	名切地区とシーサイド地区をむすぶ人道橋を設置してほしい。					●							対応済
101	大草小	過年度申請有	多良見町野副504番地前歩道	県道	4月に児童と車が接触する事故の事例有り。横断歩道のすぐ側にバス停があり、バス停車時の見通しが悪い。交通量も多く、カーブと坂の間に横断歩道があり、車が止まりにくい。左右の確認に十分注意して横断するように児童に指導している。	昨年白線の塗り直し。可能ならばボタン式信号機の設置。または付近のバンプ設置またはカラー化を希望。	●			●							●	安全指導
102	大草小	過年度申請有	野副バス停周辺	その他	歩道脇の側溝に蓋がなく、豪雨時は水の流れが速くなる。水が溢れる可能性も考えられ、歩道を歩く児童が危険。雨の日には溝や河川に近づかないように指導している。	検討中との回答を得ているが、早い段階での蓋や柵の設置を希望				●							●	安全指導

令和7年度諫早市立小・中学校通学路における危険箇所

No	学校名	区分	場所	区分	現状及び学校の対応	要望	警察 (交通課)	警察 (生活安全課)	国土交通省	県 中央振興局	道 路課	緑 化公園課	ス ポーツ振興課	生 活安全交通課	支 所・出張所	そ の他	対応
103	小長井小	過年度申請有	諫早市小長井町小川原浦660-22付近	国道	落石の危険があり令和6年2月にバリケードが設置されている。小長井支所に確認したところ、県の事業のため工事について把握していないとのこと。	通学路であるため、バリケード以外にも児童の安全確保対策と早めに工事完了をお願いしたい。				●							● 安全指導
104		過年度申請有	諫早市小長井町小川原浦付近	県道	人通りが少ない上に木が生い茂っているため見通しがよくない。車など気を付けるように指導している。	定期的に木を切ってほしい。また街灯の設置をお願いしたい。				●							● 防犯灯設置（自治会に依頼）
105	北諫早中	過年度申請有	ファミリーマート前～久留酒店への道路 ※金谷町15番地付近	市道	道路幅が狭いうえに、歩道にも段差があり、従来から危険な状態が続いている。過去にも登校中に1年生児童が転んでけがをする事例が生じている。学校としては、車に十分注意するよう指導している。	過去何年にも渡り、学校及び地域の自治会長等から改善要求を出しているものの改善がなされていない状況が続いている。歩道エリアを確保するために、カラー歩道にしてもらうなどの対策を要望する。				●							対応検討
106		過年度申請有	ファミリーマート前～久留酒店への道路 ※金谷町22番地11号付近	市道	道路幅が狭いうえに、坂とカーブで見通しも悪く、いつ事故が発生してもおかしくない状況である。学校としては、車に十分注意するよう指導している。	過去何年にも渡り、学校及び地域の自治会長等から改善要求を出しているものの改善がなされていない状況が続いている。こちらも歩道エリアを確保するために、カラー歩道にしてもらうなどの対策を要望する。					●						対応検討
107		過年度申請有	諫早市金谷町23番地付近（ローソン前二差路）	県道	車の通行はあるが、横断歩道がない状況である。学校としては、左右確認をしっかりと行うよう指導している。	車両に注意喚起を促す標識等の設置を要望する。	●			●	●						● 安全指導