

# 土砂災害ハザードマップ(森山町本村・杉谷・田尻)



## ○土砂災害の種類

・がけ崩れ

地中にしみ込んだ水分の影響を受け弱くなった斜面が突然崩れ落ちる災害です。


・土石流

谷や斜面に溜まった石や土砂が集中豪雨などによって一気に流れ出してくる災害です。

・地すべり

雨水が地面にしみこみ水の力によって持ち上げられた地面が広範囲にわたりゆっくりと動きだす災害です。

土砂災害警戒区域【イエローゾーン】	がけ崩れ	
	土石流	
	地すべり	
土砂災害特別警戒区域【レッドゾーン】		
道路		
河川		
避難場所		



### ○サイレンの鳴り方

避難予告信号	約5秒	約15秒	約5秒	約15秒	繰り返し
	——	休止	——	休止	
避難信号	約60秒	約5秒	約60秒	約5秒	繰り返し
	——	休止	——	休止	

### ○森山町本村・杉谷・田尻の近くの避難所

避難所	電話番号	所在地
森山公民館 (広域避難場所)	36-1116	森山町本村1300
本村公民館		森山町本村2270-1
田尻公民館		森山町田尻1582-1
諫早東高等学校体育館 (広域避難場所)	36-1010	森山町杉谷317
杉谷公民館		森山町杉谷1216-2

※避難所は一部抜粋して掲載しております。

また、避難所は常時開設しておりませんので、詳しくは諫早市総務課 (22-1500) または森山支所地域総務課 (36-1111) までお問い合わせください。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、長崎県が指定を行ったものです。

※令和2年1月21日(長崎県告示第39号)指定分まで表示

○土砂災害ハザードマップとは？  
このマップは、土砂災害の恐れのある箇所や、土砂災害時の避難場所をまとめたものです。「災害時に危険となる箇所はどこなのか?」「最寄りの避難場所はどこなのか?」を確認しておきましょう。

○土砂災害の起こる恐れのある区域とは？  
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」という法律に基づいて県が区域を指定します。

**土砂災害警戒区域 (イエローゾーン)**  
土砂災害が発生した場合に住民の人命又は身体に危害が生じる恐れのある区域です。

**土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)**  
土砂災害が発生した場合に建物が破壊され、人命又は身体に著しい危害が生じる恐れのある区域です。



この地図に関する問い合わせ先  
**諫早市 建設部 河川課**  
 〒854-8601 諫早市東小路町7番1号  
 TEL0957-22-1500  
 作成年月 R3年10月