

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

諫早地域

(単位:ng/L)

| 水系名    |            | 検査地点<br>(採水場所) | 検査結果 <sup>※1</sup><br>暫定目標値 50ng/L以下<br>(PFOSとPFOAの合計値として) |
|--------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 天満浄水場系 | 泉配水池系      | 八天町国土交通省横      | 5未満                                                        |
| 栄田浄水場系 | 高架水槽系      | 堂崎町県住集会所       | 5未満                                                        |
| 本野浄水場系 | 下大渡野第2配水池系 | 藤の内 清水宅        | 5未満                                                        |
| 平山浄水場系 | 小川配水池系     | 美南の丘公園         | 5未満                                                        |
| 平山浄水場系 | 土師野尾配水池系   | 土師野尾公民館        | 5未満                                                        |
| 有喜系    | 高部配水池系     | 有喜第1水源地側       | 5未満                                                        |
| 有喜系    | 有喜低部配水池系   | 第3町 田中宅        | 5未満                                                        |
| 小野系    | 小野第2配水池系   | 小野団地公園         | 5未満                                                        |
| 長田系    | 白原第2配水池系   | 白原町公民館         | 7                                                          |
| 本野系    | 二股配水池系     | 琴川構造改善センター     | 5未満                                                        |
| 本野系    | 下大渡野開配水池系  | 下大渡野構造改善センター   | 5未満                                                        |
| 白木峰系   | 瀬々田配水池系    | 白木峰公民館         | 5未満                                                        |
| 目代系    | 小山配水池系     | 目代4号取水場内       | 5未満                                                        |

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

多良見地域

(単位:ng/L)

| 水系名         |                | 検査地点<br>(採水場所) | 検査結果 <sup>※1</sup><br>暫定目標値 50ng/L以下<br>(PFOSとPFOAの合計値として) |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 伊木力浄水場伊木力川系 | 木床配水池(減圧井)系    | シーサイド北公園       | 5未満                                                        |
| 井樋ノ尾系       | 井樋ノ尾配水池系       | 高速道路高架橋下       | 5未満                                                        |
| 西川内低部中里混合系  | 西川内低部中里混合系     | 中央公園           | 5未満                                                        |
| 西川内低部系      | 西川内低部配水池系      | 鷹ノ巣橋           | 5未満                                                        |
| 西川内高部系      | 西川内高部配水池(減圧井)系 | 喜々津団地公園        | 5未満                                                        |
| 野副系         | 野副配水池系         | 川内橋            | 5未満                                                        |
| 西園系         | 西園配水池系         | 東園橋            | 5未満                                                        |
| 伊木力浄水場山川内系  | 元釜配水池系         | 鹿原宅前           | 5未満                                                        |
| 伊木力浄水場山川内系  | 伊木力第1配水池系      | 山川内防火水槽        | 5未満                                                        |

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

森山地域

(単位:ng/L)

| 水系名 |          | 検査地点<br>(採水場所) | 検査結果 <sup>※1</sup><br>暫定目標値 50ng/L以下<br>(PFOSとPFOAの合計値として) |
|-----|----------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 長走系 | 長走配水池系   | 倉津集会所          | 5未満                                                        |
| 唐比系 | 唐比第4配水池系 | 唐比海岸           | 5未満                                                        |
| 上名系 | 上名第5配水池系 | 横山公民館          | 5未満                                                        |
| 寺林系 | 寺林配水池系   | 田尻公民館          | 5未満                                                        |

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

飯盛地域

(単位:ng/L)

| 水系名 |          | 検査地点<br>(採水場所) | 検査結果 <sup>※1</sup><br>暫定目標値 50ng/L以下<br>(PFOSとPFOAの合計値として) |
|-----|----------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 山開系 | 山開配水池系   | 船津児童遊園         | 13                                                         |
| 経塚系 | 嵩配水池系    | 西明寺前           | 5未満                                                        |
| 香田系 | 香田低部配水池系 | 下釜公園           | 5未満                                                        |
| 牧野系 | 中山配水池系   | 山口地区浄化センター     | 5未満                                                        |
| 牧野系 | 山口配水池系   | 山口公民館          | 5未満                                                        |
| 古場系 | 古場配水池系   | 古場消防詰所         | 5未満                                                        |
| 田結系 | 田結第1配水池系 | 田結出張所          | 5未満                                                        |
| 川下系 | 川下配水池系   | 川下消防詰所         | 5未満                                                        |
| 赤穂系 | 赤穂の坂配水池系 | 池下公民館          | 5未満                                                        |

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

高来地域

(単位:ng/L)

| 水系名  |                  | 検査地点<br>(採水場所) | 検査結果 <sup>※1</sup><br>暫定目標値 50ng/L以下<br>(PFOSとPFOAの合計値として) |
|------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 小峰系  | 小峰配水池系           | 小峰             | 5未満                                                        |
| 法川系  | 法川配水池系           | 里公民館           | 6                                                          |
| 神津倉系 | 神津倉配水池系          | 高来町武道館         | 5未満                                                        |
| 東平原系 | 東平原低部配水池系        | 東平原公民館         | 5未満                                                        |
| 小江下系 | 深海小江下地区(小江下)配水池系 | 小江峰配水池内        | 5未満                                                        |
| 深海下系 | 深海小江下地区(深海下)配水池系 | 佐古谷            | 5未満                                                        |
| 深海上系 | 深海上地区低部配水池系      | 第2接合井横         | 5未満                                                        |
| 小江上系 | 小江上地区減圧井系        | 折山             | 5未満                                                        |
| 黒新田系 | 黒新田地区低部配水池系      | 第2減圧井下         | 5未満                                                        |

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

小長井地域

(単位:ng/L)

| 水系名 |            | 検査地点<br>(採水場所) | 検査結果 <sup>※1</sup><br>暫定目標値 50ng/L以下<br>(PFOSとPFOAの合計値として) |
|-----|------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 牧 系 | 牧低部配水池系    | 第5消防詰所         | 5未満                                                        |
| 出口系 | 長戸配水池系     | 長戸公民館          | 5未満                                                        |
| 井崎系 | 井崎配水池系     | 築切公民館          | 12                                                         |
| 坂下系 | 坂下配水池系     | 長々消火栓          | 5未満                                                        |
| 遠竹系 | 釜配水池系      | 釜公民館           | 5未満                                                        |
| 田原系 | (清水)第2配水池系 | 第4消防詰所         | 5未満                                                        |
| 田原系 | 田原配水池系     | 田原公民館          | 5未満                                                        |
| 西部系 | 西低部配水池系    | 尾上公民館          | 8                                                          |
| 東部系 | 東部配水池系     | おがたま会館         | 5未満                                                        |

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。