

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【諫早小学校】 全体件数：12件 対応済件数（含む一部済・対応中）：9件 諫早市件数：9件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、農地保全課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道幸町長野線	幸町ドラッグストアモリ付近	信号機のボタンを押すスペースが狭い	継続	信号機のボタンの位置を変更	諫早警察署	対応済
2	市道幸町1号線	幸町33番地33～仲沖町454番地の田圃道	通学の時間帯に通行量が多い	継続	スクールゾーンの路面標示	諫早市	検討中
3	市道厚生町幸町北線	仲沖町柴田商店付近交差点	道路の見通しが悪く、交通量が多い	継続	路面シール設置 横断旗設置	諫早市	対応済
				新規	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
4	市道幸町半造線	幸町橋本駐車場付近	側溝と車道の間が狭い	継続	側溝蓋の設置	諫早市	対応済
5	市道幸町1号線	諫早小学校前田圃周辺のクレーク	歩道との境目にガード等がなく危険	継続	繁茂の伐採	諫早市	対応済
6				継続	ガードレールの設置	諫早市	対応済
7	市道唐津仲沖線	諫早市仲沖町16番地付近	ガードパイプが視界を邪魔して危険	継続	ストップマークの設置	諫早市	対応済
8				継続	ミラーの設置	諫早市	設置基準非対応
9	市道幸町2号線	幸町ダイレックス付近	路側帯が狭い	新規	自動車の出入りの誘導	諫早警察署	対応済
					未舗装箇所の舗設	諫早市	対応予定
10	市道幸町1号線	農園前交差点	道路の見通しが悪い	新規	一時停止標識設置	諫早警察署	対応済
					視覚的狭窄実施	諫早市	対応済
11	県道諫早外環状線	仲沖町末吉外科前交差点	横断歩道がない	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応困難
12	県道諫早外環状線	幸町田井原公園前交差点	横断歩道がない	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【北諫早小学校】 全体件数：36件 対応済件数（含む一部済・対応中）：19件 諫早市件数：21件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、河川課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道城見町1号線	城見町城見公園付近	道路の見通しが悪い	継続	指導停止線の設置	諫早市	対応済
2	市道深山円清平線	城見町長崎新聞北諫早センター付近	道路の見通しが悪い	継続	指導停止線の設置	諫早市	対応済
3	市道深山円清平線	城見町あきやま診療所付近	道路が狭く歩道がない	継続	注意喚起等の路面標示	諫早市	対応済
4	市道清仙寺線	インド料理店プジャ付近	一方通行だが道路が狭い	継続	路肩の片側に白線の整備	諫早市	対応済
5	市道金谷久保線	金谷町13番地周辺	交通規則に違反している車両があり危険	継続	警察による指導取り締まりなど	諫早警察署	対応中
6	市道永昌東福田線	福田町5番地 十八銀行付近	駐車場への出入り口が危険	継続	自治会から施設管理者へ依頼	学校	検討中
7	市道金谷目代線	金谷町15番地付近土橋鮮魚店	側溝蓋の段差が危険、道路が凍結する	継続	通学路を再検討	学校	検討中
8	市道金谷目代線	前道路		継続	段差の解消	諫早市	対応困難
9	市道金谷目代線	金谷町15番地周辺道路	道路が狭いところがあり、危険	継続	路面標示	諫早市	対応困難
10	市道永昌東福田線	諫早市金谷町2番地付近（ファミリーマート前交差点）	交通量が多く危険	継続	信号機の設置	諫早警察署	設置基準非該当
11	市道福田北諫早中学校線	諫早市福田町45番地付近交差点	一時停止線が薄くなっている	継続	一時停止線の修復	諫早警察署	対応済
12	市道金谷目代線	諫早市泉町46番地付近	車の出入りが多く危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
13	市道金谷目代線	（あきやま診療所前）		継続	ストップマークの設置	学校	対応予定
14	市道永昌東福田線	諫早市福田町42番地付近	車の出入りが多く危険	継続	ストップマークの設置	諫早市	対応予定
15	国道207号	諫早市金谷23番地付近（ローソン前三叉路）	通行車両多く危険	継続	通学路の変更	学校	検討中
16	市道福田川頭線	諫早市福田町3116番地1（県住アパート前交差点）	一時停止線が薄くなっている	継続	一時停止線の修復	諫早市	対応済
17	市道福田川頭線	福田町町49番地付近 県営住宅までの道路	道幅が狭く、交通量が多い	新規	一時停止線、歩道白線の引き直し	諫早市	対応済
18	市道福田北諫早中学校線	福田神社奥の交差点	交通量が多く危険	新規	ストップマークの設置	諫早市	対応済
19	市道福田北諫早中学校線	泉町32-11付近歩道	高さがあり危険	新規	ガードレールの設置	諫早市	設置基準外
20	市道永昌東福田線	Aコープ福田店駐車場 出入口付近	ガードレールがない箇所がある	新規	横断防止柵の設置	諫早市	対応予定
21	市道永昌東福田線	十八親和銀行福田店前の交差点	時差信号でなく、右折や直進者が危険	新規	時差信号への変更	諫早警察署	対応困難
22	市道福田橋東諫早駅線	なかよし村学童横歩道	グレーチングの劣化	新規	グレーチングの改修	諫早市	対応済
23	市道福田橋東諫早駅線	なかよし村学童前五差路	自動車、自転車の通行量が多い	新規	一時停止線の補修	諫早警察署	対応済
24	市道東諫早住宅循環線	イズミファニチャー前五差路	歩道が不明瞭	新規	外側線設置	諫早市	対応予定
25	市道金谷目代線	ファミリーマートから久留酒店	歩道の劣化や破損	新規	段差の改修	諫早市	対応困難
26	市道金谷久保線	ファミリーマートから橋爪内科	通行量が多い	新規	横断歩道の塗り直し	諫早警察署	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

27	市道深山線	にしぐち歯科から国道207号に抜ける道路	通行量が多い	新規	通学路の再検討	学校	検討中
28	市道天満町3号線	豊寿司横の川の柵	柵が低く転落が不安	新規	転落防止柵の設置、欄干の着色	諫早市	対応予定
29	市道天満本明線	ホテル八千代前歩道	道路が狭く通行量が多い	新規	外側線の引き直し	諫早市	対応済
30	市道深山円清平線	あきやま診療所付近	道路が狭い	新規	道路の拡張	諫早市	対応困難
31	市道永昌東福田線	プウセ前からみやまこども園への道路入口	見通しが悪い	新規	横断歩道、停止線の引き直し	諫早警察署	対応済
32	市道妙見広道線	日の出町26番地付近交差点	見通しが悪く危険	新規	停止線引き直し	諫早警察署	対応済
33				新規	ストップマークの設置	諫早市	対応済
34	市道裏山折山頭線	メイソン城見前のY字路	道路の形状が複雑で通行量も多い	新規	外側線の引き直し	諫早市	対応済
35	市道深山線	豊寿司上の国道下道	抜け道として自転車等が通行し危険	新規	安全指導の実施	学校	対応中
36	市道竹ノ下今廟線	たこ焼き・今川焼の店たけのした横の坂道	車の一時停止	新規	停止線の引き直し	諫早警察署	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【小野小学校】 全体件数：10件 対応済件数（含む一部済・対応中）：9件 諫早市件数：6件							
【対応検討機関】 国土交通省、諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、小野出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道57号	小野小学校前	ガードレールがない箇所がある	継続	交差点歩行者溜りに防護柵を設置	国	対応済
2	市道宗方線	小野小学校前	ガードレールがない箇所がある	継続	巻き込み防止用ポストの設置	諫早市	対応済
3	市道宗方曙線	諫早市宗方町198-1付近	スピード違反の車両があり危険	継続	路面標示、ストップマークの設置	諫早市	対応済
4	市道赤崎黒崎線	諫早市赤崎町370番地付近	路側帯がなく危険	継続	注意喚起のための路面標示の設置	諫早市	対応済
5	国道57号	長野町1642番地1りらくる諫早店前歩道	歩道に穴があり危険	継続	歩道の修復	諫早市	対応済
6	市道宗方線	小野小学校前	横断歩道がカーブの先により見通しが悪い	新規	横断歩道の塗り替え	諫早警察署	対応済
7				新規	交通安全協会の旗設置	諫早市	対応済
8	国道57号	長野町1612番地付近 K'sデンキ歩道	ポールの破損	新規	チェーン・車止めポール設置	国	対応済
9	国道57号	長野町1612番地付近 K'sデンキ横断歩道	通行量が多い	新規	ガードパイプ設置	国	対応済
10	市道橋の元線	長野町1388付近	通行量が多い	新規	区画線の引き直し、路側帯の確保	諫早市	対応予定

【有喜小学校】 全体件数：10件 対応済件数（含む一部済・対応中）：8件 諫早市件数：8件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、有喜出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道鶴田線	有喜町村川かまぼこ工場付近	歩道が狭く側溝に蓋がない	継続	側溝蓋の整備と白線の引き直し	諫早市	対応済
2	市道船津正部田線	有喜町有喜駐在所付近交差点	交差点で見通しが悪い	継続	路面標示の設置	諫早市	対応済
3	市道諫早有喜線	有喜町450-10付近	左折車両が路側帯に侵入し危険	継続	ポストコーンの設置	諫早市	対応済
4	市道有喜小学校裏門線	中通町付近	樹木が覆い茂り、視界が悪く危険	継続	所有者に自治会を通じて依頼	学校	対応予定
5	市道鶴田線	有喜町村川かまぼこ工場付近	防護柵がない用水路があり、危険	継続	側溝の設置	諫早市	対応済
6	市道諫早有喜線	諫早市天神町～中通町	歩道が狭く、危険	継続	路面標示の設置	諫早市	対応済
7				継続	グリーンベルトの設置	諫早市	対応予定
8	市道船津正部田線	有喜町434番地付近	柵のない用水路があり、危険	継続	転落防止柵の設置	諫早市	対応済
9	国道251号線	天神橋及び交差点	工事に係る通学路の安全確保	新規	工事に併せて対応	県	対応中
10	市道中通鶴田線	中通町（山本橋バス停～市住）	防護柵がない用水路があり、危険	新規	路側帯の整備	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【真津山小学校】 全体件数： 13件 対応済件数（含む一部済・対応中）：13件 諫早市件数：8件							
【対応検討機関】 諫早警察署、国土交通省、建設総務課、道路課、生活安全交通課、真津山出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道34号	貝津真津山小入口交差点	雨量が多い日、道路に水が溢れ通行困難	継続	歩道の嵩上げで対応	国	対応済
2	市道貝津1号線	貝津町真津山小入口付近	交通量が多い、横断歩道設置の希望	継続	横断歩道設置	諫早警察署	対応済
3	市道貝津1号線	貝津町真津山小前道路	道路幅と路側帯が狭い	継続	路側帯の塗り直しとカラー化	諫早市	対応済
4	市道貝津1号線	長崎木材市場付近	見通しが悪い	継続	停止線、外側線を改良溜りを確保	諫早市	対応済
5	市道蛸崎線	真津山小体育館入口	白線が消えかかっている	継続	白線の引き直し	諫早市	対応済
6	国道34号線	国道34号線下り線歩道	自転車との児童が接触する危険がある	継続	自転車・歩行者を区分する路面標示	国	対応済
7	市道赤島海岸線	久山町2694-6付近	側溝に溝蓋がなく危険	継続	溝蓋の設置	諫早市	対応済
8	国道34号線	スポーツデポ付近	歩道にガードレールがなく、危険	継続	交差点付近にガードパイプの設置	国	対応済
9	地下道	国道34号線（久山町1412-3付近）	地下道内の照明が暗く、危険	継続	照明器具位置変更	諫早市	対応済
10	久山化屋線	久山港線（久山町2694-6付近）	スクールゾーンの表記が消えかかっている	継続	スクールゾーンの塗り直し	諫早市	対応済
11	市道栗林線	久山町1699付近	交通量が多く危険	継続	路面標示及びカラー塗装	諫早市	対応済
12	市道久山東線	貝津町671-21付近	交通量が多く危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	対応済
13	市道久山津久葉線	久山橋交差点	歩行者の信号待ちスペースの確保	新規	侵入防止柵設置	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【本野小学校】 全体件数：2件 対応済件数（含む一部済・対応中）：1件 諫早市件数：1件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道赤水線	上大渡野町631番地付近	横断歩道がなく、危険	継続	停止線の変更 「児童注意」の路面表示 ストップマークの設置	諫早市	対策済
2	県道富川溪線	昭和橋付近三叉路	横断歩道がない	新規	横断歩道設置等の安全対策	調整中	検討中

【長田小学校】 全体件数：11件 対応済件数（含む一部済・対応中）：8件 諫早市件数：9件							
【対応検討機関】 諫早警察署、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、長田出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道西里御手水線	中田町長田小付近	スクールゾーンが不鮮明	継続	スクールゾーンの路面標示設置	諫早市	対応済
2	国道207号線	白浜町JR側国道	草木の繁茂が多く歩行困難	継続	草木繁茂の伐採	長崎県	対応済
3			空き家周辺の草木繁茂で歩行困難	継続	空き家の管理者に確認	長崎県	対応困難
4	市道猿崎線	猿崎町セブンイレブン	駐車場を出入りする車両が危険	継続	ラバーコーンの設置	諫早市	対応済
5				継続	店舗管理者と協議	諫早市	対応予定
6	市道白浜白原線	白浜町JR踏切付近	カーブミラーがなく危険	継続	カーブミラーの設置及び角度調整	諫早市	対応済
7	市道西里御手水線	西里町800番地付近	横断歩道がなく危険	継続	横断帯の設置	諫早市	対応済
8	市道西里長田線	長田町2601番地付近	見通しが悪く危険	継続	外側線・交差点マークの設置	諫早市	対応済
9	市道白浜線	白浜町688番地	草木が生い茂り危険	継続	草木の伐採	諫早市	対応中
10	市道西里御手水線	西長田神社近く 交差点	信号や一時停止線の標識がない	新規	指導線の引き直し	諫早市	対応済
11				新規	グリーンベルトの設置	諫早市	対応予定

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【上諫早小学校】 全体件数：16件 対応済件数（含む一部済・対応中）：10件 諫早市件数：10件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道天満目代線	目代町お弘法さん付近	道路幅が広く、スピードを出す車が多い	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	対応済
2	市道栄田菅牟田長田線	仏供田橋手前路肩	路肩の地割れを起こし、危険	継続	路肩修繕工事	諫早市	対応予定
3	市道目代片木線	市道金谷 久保 片木線 目代バス停付近の私有地	大雨時に崖崩れの危険性がある	継続	自治会を通じて依頼	学校	検討中
4	赤道	目代町2129目代登校坂 ソーラーパ 祉付近の私道	大雨時に崖崩れの危険性がある	継続	通学路を再検討	学校	検討中
5	市道本明町丸尾線	前川内橋と市道の十字路	横断歩道がなく危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
6				継続	ストップマークを設置	諫早市	対応済
7				継続	交差点マーク及び外側線の標示	諫早市	対応済
8	市道本明本野線	本明町前河内橋付近	欄干が低く、スピードを出す車両が多く危険	継続	転落防止対柵及び外側線の設置	諫早市	対応済
9	市道栄田菅牟田長田線	本明町諫早高校野球グラウンドから小学校への道	スクールゾーンの標記が消えかけている	継続	スクールゾーンの塗り直し 外側線（二重線）の塗り直し	諫早市 諫早警察署	対応済
10	私道	目代町（目代側学校入口） お弘法さんからの細い道	土砂崩れ、転落の危険	継続	通学路を再検討	学校	検討中
11	市道栄田菅牟田長田線	目代町 古川商店下から熊野神社までの市道	車両が速いスピードで通過して危険	継続	・一部の外側線をグリーンベルトに変更 ・ストップマークの設置	諫早市 学校	対策済
12	市道栄田菅牟田長田線	目代町熊野神社からイチゴハウスまでの市道	車両が速いスピードで通過し危険	継続	一部の外側線をグリーンベルトに変更	諫早市	対策済
13				新規	ガードレール	諫早市	対応困難
14	市道本明本野線	小柳自動車交差点～平松神社	白線等が見えづらい	新規	外側線の引き直し	諫早市	対策済
15	市道本明北線	本明町1748付近からイサハヤ硝子	見通しが悪く歩行者用路側帯がない	新規	安全指導	学校	対応中
16	市道本明本野線	ひらまつ斎場上付近の道路	道路が狭く、アスファルトが崩れている	新規	防護柵修繕	諫早市	対策済
【小栗小学校】 全体件数：8件 対応済件数（含む一部済・対応中）：6件 諫早市件数：7件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、小栗出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道鷺崎川床線	鷺崎町小栗小付近	見通しの悪い変則的な交差点	継続	停止指導線、交差点の明確化 転落防止柵の設置	諫早市	対応済
2	市道小川夫婦木線	小川町381番地	柵がなく転落の危険性がある	継続	改良工事の実施（柵の設置）	諫早市	対応済
3	市道鷺崎川床線	鷺崎町394～397番地付近	道幅、路側帯が狭い	継続	路側帯脇の溝蓋の設置	諫早市	対応済
4	市道鷺崎川床線	鷺崎町596番地付近	道路が狭く危険	継続	カーブミラー、路側帯の設置	諫早市	対応済
5				継続	道路の拡幅	諫早市	対応困難
6	市道鷺崎川床線	鷺崎町615番地付近	車が鉢合わせし、危険	継続	交差点マーク、停止線の設置	諫早市	対応済
7				継続	指導停止線の設置	諫早市	対応済
8	市道小川町1号線等	小川町620番地付近	不審者出没情報がある	新規	パトロールの実施	諫早警察署	対応予定

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【真崎小学校】 全体件数：14件 対応済件数（含む一部済・対応中）：9件 諫早市件数：10件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、緑化公園課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道山川白岩堂崎町中央線	堂崎町ポンプ場前交差点	交差点付近に多くの車両が通り危険	継続	路面標示、防護柵の設置	諫早市	対応済
2	市道山川白岩堂崎町中央線	県住及び市住入り口付近	横断歩道の塗装が消えかけている	継続	横断歩道の塗装	諫早警察署	対応済
3			歩行者用の白線が消えかけている	継続	白線の塗装を管理者へ依頼	諫早警察署	対応済
4	市道山川白岩堂崎町中央線	真崎小学校前交差点付近	生垣に隙間がなく、視界が悪い	継続	生垣の伐採	諫早市	検討中
5	緑地	堂崎町ポンプ場下階段	カラスが子どもを襲い、危険	継続	巣の撤去	諫早市	対応済
6			日中も暗い	継続	カラス対応	諫早市	検討中
7			必要に応じて木の伐採	新規		諫早市	対応予定
8	市道山川白岩堂崎町中央線	真崎小学校西側横断歩道付近	見通しが悪く危険	継続	児童への安全指導	学校	対応中
9			横断歩道付近の駐車	新規	取り締まり	諫早警察署	対応済
10	市道白岩馬渡線	真崎小学校運動場横の道路歩道	溝蓋の段差が危険	継続	溝蓋の設置	諫早市	対応済
11	市道山川白岩堂崎町中央線	真崎小学校前交差点付近	樹木が児童にあたり危険	継続	草木の剪定	諫早市	対応予定
12	市道山川白岩堂崎町中央線	真崎小学校前交差点付近	生垣が多く、児童の視界を妨げる	継続	生垣の伐採	諫早市	対応済
13	私道	堂崎町2番地付近	側溝蓋に隙間	新規	隙間をうめる	その他	対応済
14	市道白岩馬渡線	堂崎町3番地付近	歩道に段差	新規	段差の改善	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【みはる台小学校】 全体件数：15件 対応済件数（含む一部済・対応中）：10件 諫早市件数：12件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	主要地方道諫早飯盛線（県道） 市道栗面小ヶ倉線	栗面町駄森バス停付近交差点	交差点の見通しが悪い	継続	減速マークの路面標示を設置	諫早市	対応済
2	主要地方道諫早飯盛線（県道）	土師野尾町土師野尾バス停付近	バス降車後の道路横断が危険	継続	注意喚起の路面標示	長崎県	対応済
3	市道栗面線	J A 県央駐車場前	側溝に蓋がない箇所がある	新規	防護柵の設置	諫早市	対応済
4	市道平山線	セブンイレブン平山店付近	歩道の線が薄くなっている	継続	歩道の再塗装	諫早市	対応済
5	市道平山線	平山公民館前バス停	バス停が古い	継続	自治会所有のため	その他	検討中
6	市道平山線	平山公民館付近	歩道やガードレールが狭く、危険	継続	ガードレールの設置	諫早市	設置基準非該当
7				継続	注意喚起のための路線標示	諫早市	対応済
8				継続	グリーンベルトの設置	諫早市	対応済
9	市道平山線	平山町127番地付近	道路の見通しが悪い	継続	ダイヤモンドマークの間に注意喚起の表示	諫早市	対応済
10	生活道路	栗面町375番地1付近	防犯面から危険なトンネルがある	継続	トンネルの入り口を封鎖 注意喚起の看板設置	諫早市	対応済
11	生活道路	みはる台小～平山団地への林道	里道の街灯が少なく危険 落ち葉が多く危険	継続	街灯の設置を自治会へ依頼	学校	対応予定
12				新規	落ち葉の撤去	諫早市	対応予定
13	市道みはる台小学校前線	栗面町129番地4付近	橋の両端に柵がなく、危険	継続	橋の両側に柵の設置	諫早市	対応済
14	市道平山線	平山町235番地付近T字路	横断歩道を渡る歩行者が見えづらい	新規	横断歩道の位置の改善	諫早警察署 諫早市	対応済
15	市道平山線	平山町127-3付近	カーブのため横断歩道が見えづらい	新規	カラー舗装	諫早市	対応予定

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【御館山小学校】 全体件数：18件 対応済件数（含む一部済・対応中）：11件 諫早市件数：14件							
【対応検討機関】 諫早警察署、国土交通省、建設総務課、道路課、生活交通安全課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道西栄田線	西栄田町御館山小～さいき食堂	道路幅が狭く交通量が多い	継続	路側内のカラー化	諫早市	対応済
2	国道34号	西栄田第2歩道橋（東側）	道路の見通しが悪い	継続	飛出抑制ポールを設置 注意喚起看板の設置	国	対応済
3	国道34号	西栄田第2歩道橋（西側）	道路の見通しが悪い	継続	飛出抑制ポールを設置 注意喚起看板の設置	国	対応済
4	市道西栄田線	ウエスレヤン大学国際カブリー寮前	横断歩道が付近にない	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
5	市道西栄田線	鎮西幼稚園付近	路側帯が狭い	継続	路側帯のカラー舗装	諫早市	対応済
6	市道円明寺線	前田クリーニング店付近	路側帯幅が狭い	継続	路側帯のカラー舗装	諫早市	検討中
7	市道円明寺線	正門玄関から小鳥居病院までの歩道	歩道の凹凸がはげしく転倒の危険	継続	歩道の改修	諫早市	対応済
8	市道円明寺線	小鳥居病院前道路	横断歩道がなく危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
9	市道栄田鎮西高校前線	栄田町44番付近鎮西学院高校前からみたち保育園にかけての道路	白線が消えていて危険	継続	白線の引き直し グリーンベルトの設置	諫早市	対応済
10	市道中井原線	御館山小学校運動場から大さこ町へ向けて北バイパス下のトンネルを出た所の道路	歩道がなく危険	継続	外側線の設置	諫早市	対応済
11	市道国道34号側道4号線	御館山小学校運動場から大さこ町へ向けて北バイパス下のトンネルに入る前の通学路	溝蓋がなく危険	継続	ポールの設置	諫早市	設置基準非該当
12	学校敷地内	御館山小学校北門	交通量が多く危険	継続	停止線の引き直し	諫早市	対応済
13	市道円明寺線	小鳥居病院前道路	交通量が多く危険	継続	グリーンベルトの設置を検討	諫早市	検討中
14	市道永昌真崎津水線	永昌町25番地付近	白線が片側のみ	新規	外側線の設置	諫早市	対応予定
15	市道栄田鎮西高校前線	栄田町45番地付近	自動車の通行	新規	グリーンベルトの設置	諫早市	対応予定
16	市道円明寺	栄田町1250番地付近	轍で自動車の水はねがある	新規	路面の補修	諫早市	対応済
17	市道打越峰原線	栄田町46-79付近	見通しが悪い	新規	カーブミラー調整	諫早市	対応済
18	市道西栄田線	栄田町1057番地付近	路面に段差がある	新規	段差の補修	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【上山小学校】 全体件数：17件 対応済件数（含む一部済・対応中）：12件 諫早市件数：9件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	主要地方道諫早飯盛線（県道）	宇都町天祐寺付近	雨天時グレーチングで滑り転倒の危険	継続	ゴムカバーを設置 コンクリート蓋に交換	長崎県	対応済
2	市道西郷寺田線	西郷町県営住宅付近	歩行者用の白線が途中でなくなっている	継続	外側白線の延長	諫早市	対応済
3	市道西郷新道線	新道町カルディア前	歩行者用の白線が消えかかっている	継続	下水道工事終了後白線を復旧	諫早市	対応済
4	市道泉野原口線	旧猿葉稻荷大社前三叉路	道路幅が狭く、交通量が多く危険	継続	ストップマークの表示	諫早市	対応済
5				継続	交差点マークを設置済	諫早市	対応済
6	市道泉野原口線	本諫早駅駅舎浦～上山小前道路	スクールゾーンの標記が消えかかっている	継続	ゾーン30に指定し、表示	諫早市	対応済
7	市道泉野原口線	諫早市原口町856-17のブロック塀	ブロック塀倒壊の危険性あり	継続	自治会を通じて地権者へ依頼	学校	検討中
8	市道西郷寺田線	諫早市西郷町326番地 早田理容院前横断歩道	車両左折時に、待機児童を巻き込む危険性	継続	ラバーポール、白線の設置	諫早市	対応済
9	市道上野西小路線	諫早市原口町655-10前道路	停止線及び止まれの表示が消えかかっており危険	継続	停止線の表示	諫早警察署	対応済
10	市道野中町4号線	野中町656番地1付近	横断歩道がなく危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
11	市道野中町2号線	野中町662番地4付近	横断歩道がなく危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当
12	市道会下の坂線	西小路町798番地付近	溝蓋がなく危険	継続	溝蓋の設置	諫早市	対応済
13	市道野中町線	野中町469番地付近	停止線が消えており危険	継続	停止線を引き直し	諫早市	対応済
14	市道上野町1号線	上野町17番地2付近	通行量があり見通しが悪い	新規	カーブミラー、標識	諫早警察署	設置不可
15	市道西上野馬場線	西小路町798番地付近	雑草の繁茂	新規	通行の仕方	学校	対応中
16	市道泉野原口線	原口町634番地付近	深い溝	新規	転落防止策の設置	諫早市	対応予定
17	市道永昌宇都線	宇都町17付近	歩道が狭く白線なし	新規	安全教育の実施	学校	対応中

【西諫早小学校】 全体件数：2件 対応済件数（含む一部済・対応中）：2件 諫早市件数：1件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道小船越南線	小船越町1144番地付近の三叉路	見通しが悪く横断歩道がない	新規	白線等の引き直し	諫早市	対応済
2	市道小船越馬渡線	小学校東門付近の交差点及びT字路	道幅が狭く、スピードを出す車が多い。	新規	横断歩道の一部抹消	諫早警察署	対応済

【真城小学校】 全体件数：3件 対応済件数（含む一部済・対応中）：3件 諫早市件数：3件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道永昌真崎津水線	真崎町諫早特支学校付近	標識や電柱で歩道が狭い	継続	側溝整備による、歩道の確保	諫早市	対応済
2	市道西栄田津水線	堀の内町県営住宅前	坂道で通行量が多い	継続	減速マークを設置済	諫早市	対応済
3	市道西栄田津水線	諫早市堀の内町2番地県住A棟南側	信号機がなく危険	新規	路面標示、標識の設置	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【喜々津小学校】 全体件数：30件 対応済件数（含む一部済・対応中）：22件 諫早市件数：18件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、多良見支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道中里陰平線	多良見町中里ほんだたばこ店付近	道路横断の際、危険がある	継続	横断歩道の移設	諫早警察署	対応済
2	国道34号、市道福井田中線	多良見町化屋阿蘇神社前交差点	変則的な交差点で、横断時危険	継続	注意喚起シールの貼付	諫早市	対応済
3	市道市布線	多良見町市布ブランドール小川付近	道路幅が狭く、交通量が多い	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	対応済
4	市道古鍛冶屋線	多良見町つつじヶ丘バス停付近	道路幅、歩道幅が狭く、交通量も多い	継続	注意喚起の路面標示設置	諫早市	対応済
5	市道下梶木線	多良見町市布日産裏から喜々津農園付近横断歩道までの路側帯	路側帯が薄くなっており危険	継続	白線の引き直し	諫早市	対応済
6			横断歩道が薄くなっており危険	継続	横断歩道の引き直し	諫早警察署	対応済
7	市道中里蔭平線	多良見町中里小学校と中学校の間にある横断歩道	見通しが悪く危険	継続	横断歩道の移設	諫早警察署	対応済
8	市道木床囲線	多良見町囲 明治橋と富永衣料店、美容室我露の交差点	信号機がなく危険	継続	ボラードの設置	諫早市	対応済
9	国道207号	多良見町木床 木床橋交差点	車両が多く危険	継続	青信号の時間を延長	諫早警察署	対応済
10				継続	ラバーポールを設置	長崎県	対応済
11	市道喜々津縦貫線	多良見町中里榎橋交差点	車両の巻き込みの危険性	継続	ボラードの設置	諫早市	対応済
12	市道中里蔭平線	多良見町中里21番地 福住アパート前交差点	抜け道となっており危険	新規	停止線引き直し	諫早警察署	対応済
13				新規	路側帯のカラー化	諫早市	検討中
14	市道多良見町中里地下道	多良見町中里8番地3	照明が暗く、前方が見えにくい	新規	ミラー設置等	諫早市	検討中
15	市道中里西川内線	多良見町中里1701番地付近	斜面になっており転落の危険	新規	防護柵の設置	諫早市	検討中
16	市道中里蔭平線	多良見町中里158番地7付近	溝が深く、蓋がない状態	新規	転落防止柵の設置	諫早市	対応済
17	市道丸尾涼松線	多良見町化屋1100番地7丸尾橋付近	横断歩道や路側帯の線が薄い	新規	白線の引き直し	諫早警察署	対応済
18	国道207号	多良見町木床807番地1 県営バス崎木床バス停付近	歩道がなく狭い路側帯を横断歩道まで歩く状態	新規	安全教育	学校	対応中
19	市道西川内バス通線	多良見町西川内1861番地3 西川内公民館前	車道と公園の境界に何もない	新規	フェンスやガードレールの設置	諫早市	検討中
20	市道喜々津団地中央線 市道喜々津団地6号線	多良見町中里 梶木第一公園周辺	公園周りにカーブが多く、見通しが悪い	新規	指導停止線の設置	諫早市	検討中
21	市道喜々津団地中央線	多良見町中里2320番地31付近 歩道内の側溝	大雨が降った時に側溝から水があふれる	新規	蓋の隙間を埋める	諫早市	対応済
22	市道市布線	市布駅付近 歩道の斜面の上にある竹林	・折れた竹が下の歩道に落ちてきそうで危ない。	新規	伐採	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

23	市道蔭平白岩線	多良見町市布2289番地付近	横断歩道がないため道を横切っていて危険	新規	横断歩道設置	諫早市	対応済
24	市道西川内バス通線	多良見町市布1番地1 白石商店前	商店前の道を横断するとき車両が多く危険	新規	カーブミラー設置	諫早市	対応困難
25				新規	安全教育	学校	対応中
26	市道下梶木線	多良見町中里127番地前横断歩道	横断歩道の標識が季節により薄暗い	新規	照明タイプの標識	諫早警察署	対応困難
27				新規	安全教育	学校	対応中
28	市道下梶木線	多良見町市布1773番地日産プリンス中古車センター裏道	路側帯の白線が消えている。	新規	白線の引き直し	諫早市	対応済
29	市道中里西川内線	多良見町中里南前橋の道路	中里河畔公園側からの車両が、南前橋へ一時停止せずに進入する。	新規	ゼブラの引き直し	諫早市	対応済
30	市道船津木床線	多良見町木床1286番地付近の木床橋から線路に沿って降りる道	路側帯が途中までしかない	新規	区画線、防護柵の設置	諫早市	検討中

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【喜々津東小学校】 全体件数： 13件 対応済件数（含む一部済・対応中）：10件 諫早市件数： 11件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、多良見支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道化屋シーサイド線	シーサイドのぞみ鍼灸整骨院（北側）	道路の見通しが悪い	継続	カーブミラーの設置	諫早市	対応済
2	市道大島塩浜線	シーサイドのぞみ鍼灸整骨院（南側）	三叉路で横断時危険	継続	ポストコーンの設置	諫早市	対応済
3	市道シーサイド1号線	喜々津東小学童前	道路の一部に凹凸がある	継続	レミファルトで補修	諫早市	対応済
4	市道塩浜支線	大島公民館横喜々津川	ガードレールの間に隙間がある	継続	隙間部にポールを設置	諫早市	対応済
5	市道久山化屋線	化屋公民館～化屋踏切	道路幅が狭く危険	継続	交差点マーク、注意喚起用路面標示	諫早市	対応済
6				新規	周辺道路の整備	諫早市	対応中
7	市道久山化屋線	化屋踏切跨線橋	跨線橋が古く危険	継続	跨線橋の撤去	諫早市	対応済
8				継続	道路の拡幅	諫早市	検討中
9	市道化屋大島1号線	多良見町化屋351-18付近	化屋大橋下を通る車が、スピードを出して通行する	新規	白線の引き直し	諫早市	検討中
10				新規	交通安全旗の設置	諫早市	対応済
11	市道化屋大島2号線	諫早市多良見町化屋350-3付近	化屋大橋東側下道路にスピードを出して進入してくる車が多い	新規	イメージハンプの設置	諫早市	検討中
12	市道喜々津駅裏線	諫早市多良見町化屋321-23付近	横断歩道がない	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応済
13				新規	区画線の設置	諫早市	対応済

【大草小学校】 全体件数： 2件 対応済件数（含む一部済・対応中）： 1件 諫早市件数： 1件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、多良見支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道野副元釜線	多良見町野副四ツ枝橋付近	片側が崖で転落の危険	継続	ガードレールの設置	諫早市	対応済
2	国道207号	多良見町「野副県営バス」バス停付近	交通量が多く、危険	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	設置基準非該当

【伊木力小学校】 全体件数： 4件 対応済件数（含む一部済・対応中）： 2件 諫早市件数： 2件							
【対応検討機関】 諫早警察署、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、多良見支所、学校、学校教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道207号	多良見町舟津いきりき茶屋前	路側帯が狭く、側溝も深い	継続	側溝蓋の設置と路側帯整備	長崎県	検討中
2	国道207号	田中集落センター付近	横断歩道が付近にない	継続	横断歩道の新設	諫早警察署	対応済
3	赤道	多良見町舟津1377付近	道幅が狭く、下段の畑に転落の危険	継続	防護柵を設置	諫早市	対応済
4	旧207号	多良見町舟津1106付近 いきりき茶屋前	防止柵がなく危険	継続	道路の管轄を調査後、防護柵の設置	諫早市 県央振興局	検討中

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【森山西小学校】 全体件数：9件 対応済件数（含む一部済・対応中）：7件 諫早市件数：5件							
【対応検討機関】 諫早警察署、国土交通省、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、森山支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	県道大里森山肥前長田停車場線	原地区	道路幅が狭く、電柱や生け垣で歩けない場所あり	継続	歩道の整備	長崎県	対応済
2	国道57号	白塔地区	交通量が多いが、路側帯のみで危険	継続	歩道の整備	国	検討中
3	市道万灯南線	万灯地区	路側線がなく、水路もある	継続	道路外側線の設置	諫早市	対応済
4	市道水谷万灯線	慶師野公民館付近	水路への転落の危険	継続	転落防止柵の設置	諫早市	対応済
5	県道大里森山肥前長田停車場線	上井牟田2265番地付近	ガードパイプが腐食し転落の危険	継続	ガードパイプの補修	長崎県	対応済
6	市道長走線	慶師野公園付近	大雨時歩道が冠水する	継続	真土で歩道の嵩上げ補修	諫早市	対応済
7	市道水谷万灯線	森山町慶師野1895番地1付近	用水路があり、転落の危険	継続	深さ2m以上用水路に防護柵の設置	諫早市	一部対応済
8		(慶師野公民館前)			該当箇所のガードパイプの設置	諫早市	対応困難
9	国道57号	本村「619-1」付近	路側帯のみで危険	新規	カラー舗装、ポール設置	国	対応済

【森山東小学校】 全体件数：3件 対応済件数（含む一部済・対応中）：2件 諫早市件数：2件							
【対応検討機関】 諫早警察署、国土交通省、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、森山支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道長走線	学校前道路（横断歩道付近）	登校中の交通量が多く、危険	継続	押しボタン式信号機の設置	諫早警察署	設置基準非該当
2	市道長走線	学校前道路	速度を上げた車が多く通過し、危険	継続	「減速」の路面標示を設置	諫早市	対応済
3	市道長走線	学校前道路	スピードを落とさない車両が多く危険	継続	横断歩道までの道路に路面標示（黄色のドットマーク）を設置	諫早市	対応済

【飯盛西小学校】 全体件数：3件 対応済件数（含む一部済・対応中）：3件 諫早市件数：0件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、飯盛支所、学校教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	県道田結久山線	飯盛町里620番地付近	大雨時歩道冠水する	継続	水の流れの確認と溝の清掃	長崎県	対応済
2	県道田結久山線	古場、補伽、田結橋付近	路側帯が狭い	継続	道路に面した草木を伐採 路側帯の設置	長崎県	対応済
3	県道田結久山線	飯盛町里620番地	雨天時歩道が冠水	新規	歩道の整備	長崎県	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【飯盛東小学校】 全体件数：10件 対応済件数（含む一部済・対応中）：6件 諫早市件数：7件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、飯盛支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道飯盛運動公園線	月の丘温泉入り口付近	街路樹が繁茂し、歩行の障害となる	継続	街路樹の剪定の実施	諫早市	対応済
2	市道米山線	飯盛第二分団付近	片側が崖で転落の危険	継続	転落防止柵の設置	諫早市	対応済
3	市道内田線	飯盛町佐田774-1～768	路側帯が狭く、川に転落の危険	継続	ガードパイプの設置	諫早市	対応済
4	市道小島線	飯盛町佐田1325-1付近道路	ガードレールがなく、溝に転落する危険	継続	ガードパイプの設置	諫早市	検討中
5	県道諫早飯盛線	飯盛町中山739-5付近の諫早飯盛線に架かる橋	転落の危険	新規	防護柵の設置	長崎県	対応済
6	市道飯盛運動公園線	平古場（月の丘公園付近～かきぞえ橋方面）	街路樹の繁茂	新規	街路樹の剪定	諫早市	検討中
7	市道小島線	飯盛町開1325番地1付近道路	ガードレールがなく、溝に転落する危険	新規	ガードパイプの設置	諫早市	対応予定
8	市道古場三本松線	飯盛町中山653番地 飯降東小学校裏門側の横断歩道	路側帯が狭く危険	新規	横断歩道の移設	諫早警察署 諫早市	対応済
9	県道諫早飯盛線	上原バス停付近	路側帯が狭い	新規	グリーンベルト	長崎県	対応済
10	市道石原線	野中930付近	横断歩道がない	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応済

【高来西小学校】 全体件数：6件 対応済件数（含む一部済・対応中）：1件 諫早市件数：1件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道207号	高来町下与172番地2付近	側溝の蓋が破損し、歩行の際に危険	継続	側溝蓋の補修	長崎県	実施予定
2	市道小江駅通線	高来町峰468番地5付近	アパートに渡る橋の一部が破損し、危険	継続	自治会・学校から所有者に依頼	学校	対応済
3	市道一里松線	高来町峰60番地付近	横断歩道の設置	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応困難
4				新規	区画線引き直し	諫早市	対応予定
5	市道一里松線	高来町峰110番地付近	横断歩道の設置	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応困難
6	市道小江峰線	高来町峰120番地付近	横断歩道の設置	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応困難

【湯江小学校】 全体件数：4件 対応済件数（含む一部済）：2件 諫早市件数：2件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、高来支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道湯江峰線	峰～東平原付近	道路が狭くカーブも多い	継続	カーブミラーの設置	諫早市	対応済
2	県道多良岳公園線	湯江小体育館前	交通量が多く、ガードレールが未設置	継続	ガードパイプの設置	長崎県	検討中
3	県道多良岳公園線	聖フランシスコ園入口	道路の見通しが悪い	継続	交差点マークの設置	長崎県	対応済
4	市道鍛冶屋尾三部老線	高来町町名（町川橋～山崎酒店前交差点）	歩道の幅が狭い	新規	道路改良及びグリーンベルトの延長等	諫早市	検討中

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【長里小学校】 全体件数：5件 対応済件数（含む一部済・対応中）：2件 諫早市件数：3件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、小長井支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道西峰線	小長井町大峰493-1付近	転落の危険がある	継続	転落防止柵の設置	諫早市	対応済
2	市道西峰線	新宮建築付近	転落の危険がある	継続	転落防止柵の設置	諫早市	対応済
3	市道田代1号線	小長井町大峰	急カーブで見通しが悪く危険	継続	カーブミラーの設置	諫早市	対応済
4	国道207号	長里川～長里郵便局前	交通量が多く、ガードレールが未設置	継続	ガードパイプの設置	長崎県	検討中
5	市道城崎船津線	阿蘇神社下付近（私有地）	藪となっており、見通しが悪い	継続	自治会を通じて地権者へ依頼	学校	検討中

【小長井小学校】 全体件数：7件 対応済件数（含む一部済・対応中）：4件 諫早市件数：5件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、小長井支所、学校教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道長戸1号線	小川原浦長戸橋付近	国道に入る脇道で飛び出しの危険	継続	歩道に飛び出し注意喚起シールの貼付	諫早市	対応済
2	市道井崎2号線	井崎船津橋付近	ガードレール設置の不整地部分から転落の危険	継続	一部嵩上げかガードレールの再整備	諫早市	対応済
3	国道207号	小川原浦1120番地付近	崖側からの流水が通行の妨げになる	継続	管理者への指導	長崎県	対応困難
4	敷地内道路	小川原浦958番地付近	歩行者用白線が薄れており危険	継続	白線の引き直し	諫早市	対応済
5	敷地内道路	小長井町小川原浦958番地付近	スピードを出す車が多く危険	継続	注意喚起の路面標示	諫早市	検討中
6	県道小長井線	諫早市小長井町小川原浦小ヶ浦グランド付近～田原方面	歩道がなく危険	継続	歩道の整備を検討	長崎県	検討中
7	敷地内道路	小長井町小川原浦958番地	斜面の崖が落石の可能性	新規	防護柵を設置	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【諫早中学校】 全体件数：20件 対応済件数（含む一部済・対応中）：14件 諫早市件数：11件							
【対応検討機関】 諫早警察署、国土交通省、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道立石厚生町線	立石町バス停付近交差点	見通しが悪く接触事故の危険	継続	カーブミラーの設置	諫早市	対応済
2	市道野中町4号線	マックスバリュー付近	横断歩道が付近にない	継続	横断歩道の設置	諫早警察署	対応済
3	市道小川夫婦木線	小栗交番付近	道路の見通しが悪い	継続	植栽の伐採	諫早市	対応済
				継続	取り締まり強化	諫早警察署	対応済
4	市道西郷新道線 市道西郷寺田線	タイヤ館付近	T字路で見通しが悪い	継続	交差点マーク 注意喚起の路面標示 ドットマーク等の設置	諫早市	対応済
5	市道上野馬場船越線	諫早農高相撲場付近	道幅が狭い	継続	ゾーン30に指定	諫早市	対応済
6	市道八天西郷線	諫早中学校正門前歩道	校門付近のグレーチングが滑りやすく危険	継続	グレーチングの滑り止め加工	諫早市	対応済
7	諫早周遊自転車道	新道町公民館付近サイクリングロード	歩道から木の枝が伸び、視界を遮っている	継続	民地支障木の伐採	諫早市	対応困難
8	市道八天西郷線	諫早中学校～埋津橋間脇道との交差点	交差点への進入車両が多く、視界不良	継続	カーブミラーの設置	諫早市	設置基準非該当
9	市道栗面平山線	運動公園前、ガソリンスタンド脇	落ち葉で滑りやすい、歩道の段差が危険	継続	斜面の木の伐採 歩道段差の解消	国	対応済
10	市道諫早有喜線	小栗ふれあい会館付近交差点	道幅が狭く、見通しが悪い ため危険	継続	歩道の整備 カーブミラーの設置	諫早市	検討中
11	市道鷺崎線	小栗小とリンガーハット間の道路	交通量が多く、見通しが悪い ため危険	継続	交差点道路に歩道の整備	諫早市	対応困難
12	国道57号	小栗交差点の歩道橋	滑りやすく、雨天時と凍結時に危険	継続	自治会・教職員による見守り活動	学校	対応中
13	幸町半造線	幸町ドラッグストア先田圃脇の一方通行路	通行規制の時間帯が登校時間と合わない	継続	通行規制の時間帯（7時～8時）に変更	諫早警察署	対応済
14	市道野中町2号線	諫早市野中町中央タウン内	見通しが悪く接触事故の危険	継続	カーブミラーの設置	諫早警察署	設置基準非該当
15				継続	指導停止線を設置	諫早市	対応済
16	市道東上野馬場線	上野町1041-3 前	交通量が多く、見通しが悪い	新規	安全指導の実施	学校	対応中
17	市道立石厚生町線	立石町1025-6 付近	交通量が多く、見通しが悪い	新規	安全指導の実施	学校	対応中
18	市道東上野馬場線	船越町1093	駐車による歩行の妨げ	新規	注意喚起	諫早警察署	対応済
19	市道立石厚生町線	立石町1020-8	駐車による歩行の妨げ	新規	注意喚起	諫早警察署	対応済
20	市道東上野馬場線	船越町1084	白線が見えにくい	新規	白線引き直し、グリーンベルト設置	諫早市	対応済

【北諫早中学校】 全体件数：4件 対応済件数（含む一部済・対応中）：2件 諫早市件数：3件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、自治会、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道裏山線	ほっともっと天満店～学校前道路	道幅が狭く、交通量が多いため危険	継続	ゾーン30に指定	諫早警察署	設置基準非該当
2				継続	減速マーク、交差点マークの設置	諫早市	対応済
3	裏山折山頭線	学校前～天満第一貯水池付近道路	道幅が狭く、電柱や樹木で見通しが悪い	継続	樹木の伐採	諫早市	対応済
4				継続	道路の拡幅	諫早市	対応困難

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【小野中学校】 全体件数：4件 対応済件数（含む一部済・対応中）：1件 諫早市件数：2件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、小野出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道尾崎谷線	小野町 ローソンの裏手、小野団地へ上がる坂	ミラーがなく危険	継続	外側線の設置	諫早市	対応済
2	市道長野大久保線	長野町 丸亀製麺付近	柵がなく危険	継続	通学路の再検討	学校	検討中
3	市道新川浪東線	小野町 小野体育館より黒崎方面へ向かったところ	柵がなく危険	継続	通学路の再検討	学校	検討中
4	市道橋の元線	長野町から国道に出る脇道	柵がなく危険	新規	区画線の引き直し	諫早市	対応予定

【有喜中学校】 全体件数：4件 対応済件数（含む一部済・対応中）：2件 諫早市件数：2件							
【対応検討機関】 諫早警察署、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、有喜出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道中通鶴田線	中通町～鶴田町消防詰所付近	道路幅が狭く、雨天時側溝が増水し危険	継続	側溝の整備	諫早市	対応済
2	国道251号	鶴田町川口商店付近	有喜川が雨天時増水し危険	継続	河川改修を進めている	長崎県	対応中
3	市道福寿園線	有喜町有喜中付近	雨天時側溝が増水し危険	継続	ガードレールで対応できるか検討	諫早市	対応済
4	国道251号	早見バス停付近の交差点	横断歩道に信号機がなく危険	継続	信号機の設置	諫早警察署	設置基準非該当

【西諫早中学校】 全体件数：8件 対応済件数（含む一部済・対応中）：8件 諫早市件数：0件							
【対応検討機関】 諫早警察署、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道貝津1号線	長崎木材市場付近	交差点の見通しが悪い	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
2	市道中核団地1号線	貝津町原田薬局付近	トンネル内が暗く危険	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
3	市道馬渡小船越線	スシロー付近	国道との合流点での混雑	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
4	市道貝津若葉線	元SONY若葉寮付近	下り坂のため車のスピードが出て危険	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
5	市道馬渡小船越線	西諫早中裏門付近	道路の見通しが悪い	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
6	市道久山津久葉線	久山橋付近	合流点の見通しが悪い	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
7	国道34号	焼肉竹林店付近	高速道路に侵入する車との接触の危険性あり	継続	パトロールの実施	諫早警察署	対応済
8	国道	小船越IC	自転車と歩行者の接触の可能性あり	継続	センターラインをトンネル内に設置	諫早警察署 長崎県	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【明峰中学校】 全体件数：16件 対応済件数（含む一部済・対応中）：10件 諫早市件数：10件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道西栄田線	栄田町鎮西高付近三叉路	道幅が狭く、交通量が多い	継続	交差点の明確化、注意喚起標示の設置	諫早市	対応済
2	市道永昌真崎津水線	栄田町前田クリーニング店前三叉路	道幅が狭く、交通量が多い	継続	道路拡幅工事	諫早市	対応済
3					一方通行時間制限	諫早警察署	対応済
4	市道永昌ガード下線	永昌東町ガード下	生徒が自転車で往来し危険	継続	注意喚起の標識整備	諫早市	対応済
5	市道栄田辻線	栄田町365-1付近道路	道幅が狭く、危険	継続	注意喚起のための道路標示を設置	諫早市	対応済
6	市道湯野尾線	湯野尾町山口バス停付近道路	崖に面した道路が狭く、危険	継続	崖側外側線と川側外側線の幅を変更	諫早市	対応済
7	市道打越峰原線	学校正門～栄田町さいさき食堂道路	道幅狭く危険	継続	道幅の拡幅	諫早市	対応困難
8				継続	グリーンベルトの設置	諫早市	一部対応済
9	市道西栄田下大渡野線	下大渡野峰の坂（山小屋ラーメン裏の坂）	大雨時に倒木の危険性があり、暗い	継続	街灯の設置を、学校から自治会に依頼	学校	検討中
10				継続	崖の補強	諫早市	対応困難
11	市道円明寺線	小鳥居諫早病院前道路	土砂崩れの危険がある	継続	民地のため、学校から自治会へ依頼	学校	検討中
12	市道永昌ガード下線	永昌東町の前田フラワー前のトンネル付近	トンネル内が暗く防犯上危険	継続	通学路の再検討	学校	検討中
13	市道西栄田線	破籠井町19番地	スピードを出す車両	新規	横断歩道の設置	諫早警察署	対応困難
14	市道西栄田線	西栄田町 鎮西学院前交差点	交通量が多い	新規	パトロール	諫早警察署	対応済
15	市道栄田辻線	栄田町 野口浄設工業所前交差点	道路の安全性を高める設備などがあればお願いしたい。	新規	ストップマークの設置	諫早市	対応済
16	市道国道34号側道6号線	明峰中から大さこ町に抜けるバイパス下の道路	トンネル内が暗く防犯上危険	新規	道路照明灯の修繕	諫早市	対応済

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【長田中学校】 全体件数：15件 対応済件数（含む一部済・対応中）：8件 諫早市件数：12件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、緑化公園課、生活安全交通課、長田出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道西里御手水線	西里町JR踏切付近	一旦停止の標示が消えかかっている	継続	指導停止線を再塗装	諫早市	対応済
2	市道西里御手水線	中田町中田公民館前	歩道スペースが狭い	継続	路側帯の白線の再整備	諫早市	対応済
3	市道西里御手水線	西里町長田小付近	歩道スペースが狭い	継続	交差点マーク、外側線設置	諫早市	対応済
4	国道207号	白浜町JR側	歩道わきの雑草の繁茂	継続	雑草の伐採	長崎県	対応済
5	市道正久寺白浜線 市道白浜白原線	白浜町JR踏切付近	道路の見通しが悪い	継続	カーブミラー、交差点マークの設置 停止線の再塗装	諫早市	対応済
6	市道白浜線	白浜橋梁	国道側出口の見通しが悪い	継続	指導停止線の設置	諫早市	対応済
7	市道白浜白原線	市道白浜白原線道路 (白原町～白浜町)	側溝にふたがなく危険	継続	側溝蓋の設置	諫早市	検討中
8	市道原椿原線	白原町（農道上～刺峰道路）	野生動物の侵入があり、 街灯が少なく危険	継続	街灯の設置を、学校から自治会に依頼	学校	検討中
9				継続	ガードレールの設置	諫早市	対応困難
10	市道白浜線	猿崎町3768-5付近	草木の繁茂があり、見通しが悪い	継続	雑草の伐採	諫早市	対応済
11	国道207号	小豆崎コスモス前～森谷商会前	歩道の幅が狭く危険	継続	道路の拡幅	長崎県	対応困難
12	市道小岩線	木場関バス停付近の山道	フェンスや防石ネットを設置してほしい。	新規	民地のため対応困難	諫早市	対応困難
13	市道西里御手水線	別添地図の②から③の側溝	側溝に落ちないように ガードレールを設置してほしい。	新規	ガードレール設置と外側線の引き直し	諫早市	検討中
14	市道西里御手水線	西長田神社近く 交差点	信号や一時停止線の標識がない	新規	指導線の引き直し	諫早市	対応済
15				新規	グリーンベルトの設置	諫早市	対応予定

【真城中学校】 全体件数：8件 対応済件数（含む一部済・対応中）：5件 諫早市件数：3件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道西栄田津水線	堀の内町1番地野菜販売前交差点	信号がなく、車両との接触する危険性がある	継続	隣接の信号機付き横断歩道を利用	学校	対応済
2	市道西栄田津水線	真崎町510県営・市営西部台住宅付近	信号がなく、車両との接触する危険性がある	継続	隣接の信号機付き横断歩道を利用	学校	対応済
3	市道真崎団地2号線	白岩町23番地～真城中までの道路	道幅が狭く、標識もないため危険	継続	路面に警告表示を設置	諫早市	対応済
4	市道永昌真崎津水線	真崎町1916番地付近交差点	赤信号で進入する車両と接触する危険性がある	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
5	市道永昌真崎津水線	真崎町1086番地6付近道路	街灯がないため暗い 横断歩道に侵入する車両が多く、危険	継続	街灯の設置を学校から自治会へ依頼	学校	検討中
6				継続	指導停止線、ポストコーンの設置 ゼブラマークの設置	諫早市	対応済
7	市道永昌真崎津水線	真崎町517番地付近	横断歩道の歩行者が見えづらい	新規	カーブミラーの設置	諫早市	対応困難
8				新規	安全指導の実施	学校	対応中

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【喜々津中学校】 全体件数：7件 対応済件数（含む一部済・対応中）：5件 諫早市件数：5件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、多良見出張所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道中里西川内線 市道中里馬場線	江嶋商店前交差点	優先道路が不明	継続	指導停止線の補修	諫早市	対応済
2	市道木床囲線 市道中央地区東西線	富永衣料品店付近	樹木で見通しが悪い	継続	樹木の伐採	諫早市	対応済
3	市道市布線	市布駅付近	路側の白線がない	継続	路側への白線の設置	諫早市	対応済
4					通学路の変更	学校	対応済
5	市道長浜シーサイド線	多良見町化屋250-7	街灯がなく危険	継続	学校から街灯の設置を自治会へ依頼	学校	検討中
6	市道喜々津駅通り線	多良見町化屋755番地	車両が多く危険	継続	速度抑制のための路面標示及びラバーポールの設置	諫早市	対応済
7	市道下梶木線、市布線	多良見町市布1756-1付近	道幅狭く交通量も多い	新規	白線の引き直し	諫早市	対応済
8	市道木床囲線	多良見町囲490-2交差点	川に降りる階段に柵等がない	新規	ポールの設置	長崎県	対応済

【琴海中学校】 全体件数：2件 対応済件数（含む一部済・対応中）：1件 諫早市件数：0件							
【対応検討機関】 諫早警察署、県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道207号線	多良見町琴海中前	交通量が多く横断時危険	継続	交差点の明確化で対応	長崎県	対応済
2	県道長崎多良見線	多良見町船津1624-5付近 県道33号線沿い	横断歩道がなく危険	新規	100m以内に横断歩道を2箇所設置済で、民家の出口と隣接しているため設置基準に該当しない	諫早警察署	設置基準非該当

【森山中学校】 全体件数：6件 対応済件数（含む一部済・対応中）：5件 諫早市件数：4件							
【対応検討機関】 諫早警察署、国土交通省、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、森山支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道57号	森山町田尻田尻バス停付近	歩道スペースが狭い	継続	縁石に着色し歩道スペースの明確化	国	対応済
2	市道慶師野線	森山町慶師野1092付近	歩道スペースが狭い	継続	道路外側線を整備	諫早市	対応済
3	市道長走線	慶師野147付近から杉谷1957付近	歩道の草木が歩行を妨げ、暗く危険	継続	草木の伐採を検討	諫早市	一部対応済
4	市道長走線	慶師野1264番地付近～杉谷2108番地付近	急な坂道で、車・自転車と接触する危険性があり、街灯もなく危険	継続	注意喚起のための減速マークの設置を予定	諫早市	対応済
5				新規	街灯の設置を学校から自治会へ依頼	学校	検討中
6	市道長走線	市道慶師野線 慶師野1264付近～1061-3付近	スピードを出す車両が多く危険	新規	継続して点検・整備を実施	諫早市	対応中

諫早市通学路の要対策箇所一覧（令和4年3月31日現在）

【飯盛中学校】 全体件数：5件 対応済件数（含む一部済・対応中）：2件 諫早市件数：0件							
【対応検討機関】 諫早警察署、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、飯盛支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	国道251号線	飯盛町西地区と東地区の間のトンネル	トンネル前後の路側帯が狭い	継続	草木を伐採し、路側帯を確保	長崎県	対応予定
2	市道古場三本松線	古場地区～学校（ヘアピンカーブ）	ヘアピンカーブの歩道や路側帯が狭く危険	継続	草木を伐採し、路側帯を確保	諫早市	検討中
3	市道飯盛運動公園線 市道石原線	学校から月の丘周辺及び野中地区	街灯がなく危険	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
4	市道六丁分線	コメリから小島～佐田～下釜地区	街灯がなく危険	継続	パトロールと警戒実施	諫早警察署	対応中
5				継続	街灯の設置を学校から自治会へ依頼	学校	検討中

【高来中学校】 全体件数：9件 対応済件数（含む一部済）：7件 諫早市件数：7件							
【対応検討機関】 諫早警察署、長崎県県央振興局、建設総務課、道路課、生活安全交通課、高来支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道下与一里松線 下与山下線交差点	高来町下与前田床屋付近	見通しが悪く危険	継続	指導停止線の設置	諫早市	対応済
2	県道多良岳公園線	高来町高来駐在所前	車の確認がしづらい	継続	減速マークの設置	長崎県	対応済
3	市道鍛冶屋尾三部壺線	高来町法川東部自動車付近	カーブが多く見通しが悪い	継続	スクールゾーンの路面標示	諫早市	対応済
4	市道田島川東線	田島川橋付近 J R 高架下	道幅が狭い	継続	注意喚起のための路面標示の設置	諫早市	対応済
5	市道大戸建山線	高来町上大戸132番地付近	自転車と接触する危険性がある	継続	交差点マークや注意喚起の路面標示の設置	諫早市	対応済
6	市道鍛冶屋尾三部壺線	光宗寺下市道野副酒店前三叉路	道が狭く、自転車と接触する危険性がある	継続	横断歩道の引き直し	諫早警察署	対応済
7				継続	「減速」「交差点マーク」の設置	諫早市	対応済
8	市道田島小峰線	ふれあい開館下の市道	大雨による土砂崩れ	新規	安全・防災対策	諫早市	検討中
9	市道鍛冶屋尾三部壺線	町川橋付近	道路や路側帯が狭い	新規	安全対策の実施	諫早市	検討中

【小長井中学校】 全体件数：2件 対応済件数（含む一部済）：2件 諫早市件数：0件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、小長井支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道足角線	国道207号線 長里 小長井 石油前信号付近	見通しが悪く危険	新規	一時停止線の位置及び傾きの修正	諫早警察署	対応済
2	国道207号	旧森医院前	歩道がカーブになっており狭い	新規	自転車通学生への安全指導	学校	対応済

【県立諫早高校附属中学校】 全体件数：1件 対応済件数（含む一部済・対応中）：1件 諫早市件数：1件							
【対応検討機関】 諫早警察署、建設総務課、道路課、生活安全交通課、高来支所、学校、教育委員会							
No	路線名	箇所名	通学路の状況	申請	対応内容	事業主体	対応状況
1	市道上宇戸橋公園線	高城町～宇都町山下淵付近道路	道路幅が狭く、急カーブで危険	継続	歩行スペースの確保	諫早市	対応中