

令和7年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

(単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点(採水場所)	検査結果※1 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)	
		6月	12月※2
天満浄水場系	八天町国土交通省横	5未満	5未満
栄田浄水場系	堂崎町県住集会所	5未満	—
本野浄水場系	藤の内 清水宅	5未満	—
平山浄水場系	美南の丘公園	5未満	—
平山浄水場系	土師野尾公民館	5未満	—
有喜地区高部系	有喜第1水源地側	5未満	—
有喜地区低部系	第3町 田中宅	5未満	—
小野地区	小野団地公園	5未満	—
長田地区	白原町公民館	7	7
本野地区湯野尾系	琴川構造改善センター	5未満	—
本野地区落系	下大渡野構造改善センター	5未満	—
白木峰地区	白木峰公民館	5未満	—
目代地区	目代4号取水場内	5未満	—
伊木力浄水場伊木力川系	シーサイド北公園	5未満	—
井樋ノ尾系	高速道路高架橋下	5未満	—
西川内低部中里混合系	中央公園	5未満	—
西川内低部系	鷹ノ巣橋	5未満	—
西川内高部系	喜々津団地公園	5未満	—
野副系	川内橋	5未満	—
西園系	東園橋	5未満	—
伊木力浄水場山川内系(元釜系)	鹿原宅前	5未満	—
伊木力浄水場山川内系(伊木力系)	山川内防火水槽	5未満	—
長走系	倉津集会所	5未満	—
唐比系	唐比海岸	5未満	—
上名系	横山公民館	5未満	—
寺林系	田尻公民館	5未満	—
山開系	船津児童遊園	14	11
経塚系	西明寺前	5未満	5未満
香田系	下釜公園	5未満	—
牧野・中山系	山口地区浄化センター	5未満	—
牧野・山口系	山口公民館	5未満	—
古場系	古場 消防団第2部研修所	5未満	—
田結系	田結出張所	5未満	—
川下系	川下 消防団第3部研修所	5未満	—
赤穂の坂系	池下公民館	5未満	—
小峰系	小峰	5未満	—
法川系	里公民館	6	6
神津倉系	高来町武道館	5未満	—
東平原系	東平原公民館	5未満	—
深海小江下地区小江下系	小江峰配水池内	5未満	—
深海小江下地区深海下系	佐古谷	5未満	—
深海上地区	第2接合井横	5未満	—
小江上地区	折山	5未満	—
黒新田地区	第2減圧井下	5未満	—
小川原浦地区牧系	牧 消防団第5部研修所	5未満	—
小川原浦地区出口系	長戸公民館	5未満	—
小川原浦地区井崎系	築切公民館	9	10
小川原浦地区長々・坂下系	長々消火栓	5未満	—
遠竹地区	釜公民館	5未満	—
田原地区清水系	小川原浦 消防団第4部研修所	5未満	—
田原地区田原系	田原公民館	5未満	—
長里地区西部系	尾上公民館	6	9
長里地区東部系	おがたま会館	5未満	—

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

※2 12月は過去にPFOSとPFOAが検出された箇所について検査を実施しています。